

## Registrering av kulturminne i Fitjar med gradering av verdi frå A-D.

Område som ikkje er ferdig registrert og verdisett pr juni 2015 er: Storavik (gnr.52), Nesbø (gnr.60), Prestbø (gnr.63), Skålavik (gnr. 64), Vodlen (gnr. 66), Breivik (gnr.68), Havn (gnr. 67), Tufteland (gnr.75), Tveit (gnr.76), Stokken (gnr.77), Sandvik (gnr.78), Levåg (gnr. 79), Levåg (gnr 80). Andre detaljer som mangler vert kvalitetssikra og retta opp.

### OMRÅDE ØYANE

#### 13 Nordfonno

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Tidligere lensmanskjeld, kor Gjest Bårdsen skal ha vore gjest.	A	Kystgardmiljø	1800-talet	174207607	1
1	Smiemur	Dårleg	Stor naturstein, delvis nedrast.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174213372	2
1	Løemur og låvebru	God	Både mur og låvebro står stødig.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174213380	3
1	Hus for rotvekstar	God	Autentisk og lite uthus. I dag er det bølgeblekk-tak på huset.	A	Kystgardmiljø	1800-talet	174213399	4
1	Utedo/Skytje	God		B	Kystgardmiljø	Nyare		15
1	Steingard		Mur i tunet.	B	Kystgardmiljø			17
1	Steingard		Inn- og utmarkssteingard.	B	Kystgardmiljø			18
1	Steingard	Middels	Grensegard mellom Sørfonno og Nordfonno.	B	Kystgardmiljø			19
1	Naust	God	Murtsteinsvegg i aust.	A	Sjøbruksmiljø	1800-talet	174207690	9
1	Naust	God		A	Sjøbruksmiljø	1800	174207690	10
1	Sjøbu/torvhus	God	kvernhus flytta frå Sørfonno.Rasterskifer.	A	Sjøbruksmiljø	1800	174207690	8
1,2	Steingard	God	Mur for grind på vegen mellom sjøen og garden.	B	Kystgardmiljø			16
2	Våningshus	God		A	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174207615	5
2	Løemur		Stor silo av murstein står att.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174207631	6
2	Grisehusmur	Dårleg		C	Kystgardmiljø	1800-talet, 4.kv.	174213402	7
3	Uthus	Dårleg	Spesielt fin mur, treverk treng restaurering.	A	Kystgardmiljø	Gamalt	174207666	11
3	Våningshus	God	Husmannsplass. Flytta frå Stolmen ca 1900.	A	Kystgardmiljø	Gamalt	174207674	12
3	Eldhus	God	Nyleg rive og bygd opp att.	B	Kystgardmiljø			13
3	Uthusmur	God	Dobbel mur, stor og høg.	A	Kystgardmiljø			14

#### 14 Sørfonno

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Står i tun med løe og kårhus.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174207151	3
1	Løe	God	Autentisk løe i gardstun.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174207186	4
1	Kårhus	God	Autentisk kårhus. Tak restaurert.	B	Kystgardmiljø	Gamalt	174207178	27
1	Naust/sjøhus	God	Gamlenaustet er i bruk til lagring av båtar.	B	Kystgardmiljø	gamalt	174194955	43
1	Uteløemur	God	Gavlar og tak raste saman ca 2010.	B	kystgard-miljø	Gamal		46
1,2	Stemme	God	Stemme med klopp. Kvernhus flytta til Nordfonno.	A	Kystgardmiljø			47
1,2	Steingard	God	Enkel.	B	Kystgardmiljø			48
2	Naust	Bra	Kledning og tak er nytt . Grindverk gamalt.	B	kystgard-miljø	1860	174194890	16
2	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø	1919	174194793	29
2	Løe	Dårleg	Løe er samanrast. Tømra fjøs inni.	C	Kystgardmiljø		174194807	30
2	Uteløe	God	Ny kledning. " Nya løe" - gammalt namn.	B	Kystgardmiljø	1900	174194823	31
3	Våningshus	Bra/middel		B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174194785	10
3	Løemur/silo	Middels	Silo av betong.	B	Kystgardmiljø	1875	174212910	11
3	Naust		Ombygd?	B	kystgard-miljø	1800	174194882	14

3	Gardsflor/mur	god	Spesielt flott dobbel mur.	B	Kystgardmiljø			52
3	Våningshus	?	autentisk	B	Kystgardmiljø	før 1850	1974194998	32
3	Naust/sjøhus	OK		B	Kystgardmiljø		174194963	42
4	Naust/sjøhus	OK		B	Kystgardmiljø		300061287	41
4	Langgrav			A	Kystgardmiljø			53
5	Tøkje	Middels	liten tøkje murt mot berg	B	Kystgardmiljø	1800	174213437	12
5	Skulehus	God	Restaurert ca 1986. Autentisk, med dråpeskifer.	A	Skule-historie	1918	174207275	17
5	Uteløe	God	Autentisk med 2 steinvegger og skifertak.	B	Kystgardmiljø	Gamal		18
5	Utedo og Skytje	God		B	Skule-historie	Nyare		19
5	Løe	God	Bygd på i fleire epokar. Separat silo.	B	Kystgardmiljø		174207267	20
5	Våningshus	God	Rehabilitert.	B	Kystgardmiljø		174207224	23
5	Uthus	middels	autentisk med Tidemanns tobakk skilt	B	Kystgardmiljø		17407216	24
5	Flor/løe	God	Fleire bygningar bygd saman i forskjellige tidsepokar.	B	Kystgardmiljø		17407232	25
5	Sjøhus	God	Velhalde og i bruk.	B	Kystgardmiljø	1912	174194904	45
5	Veg	Middels	Steinsett veg.	B	Kystgardmiljø			50
5	Varde	God	Ramsberget 149 moh, høgaste punkt i øyane.	B	Kystgardmiljø			52
7	naustmur	Dårleg	Eldste garden i Sørfonno.	B	Kystgardmiljø	1800	174194912	13
9	Våningshus	?		C	Kystgardmiljø	1947	174194858	38
9	Uthus	?		C	Kystgardmiljø			39
9	Gardsflormur	God	Spesielt flott dobbel mur. Sjekk plassering.	B	Kystgardmiljø			40
10	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø		174207259	21
10	Uthus, landbruk	God		B	Kystgardmiljø		174207240	22
31	Naust/sjøhus			B	Kystgardmiljø		174194947	44
37	Kårhus		Frådelt br 8.	B	Kystgardmiljø	1875-1899		51
38	Våningshus	God	Eldste gardstunet og eldste våningshuet.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174207194	5
38	Stabbur	God	Tverrstolpe med årstal fjerna i nyare tid.	B	Kystgardmiljø	(16-1700)1800	174213410	6
38	Løemur	Middels	Høyrrer til eldste garden. Doble murar.	B	Kystgardmiljø	før 1850?	174213429	7
38	Eldhus/Skytje	Mur	Høyrrer til eldste garden .	B	Kystgardmiljø	før 1850?	174216088	8
38	Smalehus	Mur	Høyrrer til eldste garden .	B	Kystgardmiljø	før 1850?	174207208	9
1,2,5	Steingard	Middels	Grensegard. Svært lang. Dobbelt .	B	Kystgardmiljø			49
Ta med langgrav (14/4) og eit utvalg av steingarder i innmark og i utmark + husmurar. NB! Mur etter gardsflor. Stemme etter kvernhus.								
	Våningshus			B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174213836	1
	Kårhus			B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174213828	2
	Sjøbu			B	Kystgardmiljø	1800	174212929	15
	Steingard	God	Steingard som resultat av "nydyrking".	B	Kystgardmiljø			54
	Gravrøyser		automatisk freda forminner	A				55-57
	Tussaklova		Naturleg klova i utmark det er knytt segn til.	A	Historie			59
Grunneigar fortel at det ligg (låg) mange tre i samme retning i botnen av Storavatnet. Alder? Bør sjekkes.								

#### 14 Teløy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Mur	Dårleg	Piløya oppkalt etter Madam og Jochum Phil.	C	Historie			1

#### 15 Smedholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
-----	------	----------	----------------------	------	-----------------	----------	---------	---------

1	Våningshus	God	Tidlegare husmannsplass. Kalla Kjeholmen.	A	Kystgardmiljø	1800	174195285	1
1	Kårhus	God	Autentisk og restaurert.	A	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174195269	2
1	Låve	God		A	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174195250	3
1	Sauehus-ruin	Dårleg	Store steinar, lite muring.	B	Kystgardmiljø	1800	174212880	4
1	Torvhus-ruin	Dårleg	Store steinar, lite muring.	B	Kystgardmiljø	1800	174212899	5
1	Sjøbu/notbu	God	Autentisk, stort sjøhus.	A	Kystgardmiljø	1900, 1.kv.	174195277	6
1	Steingard	God	Mellom inn- og utmark.	A	Kystgardmiljø			8
1	Rydningrøys	Middels		A	Kystgardmiljø			9

Tidlegare kalla Kjeholmen. Var først husmannsplass.

#### 15 Svelto

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
3	Husmur	God	Svelto/ Fellesholmen. Husmur med trapp.	B				7

#### 15 / 16 Eldøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
5,0	Steinbrygge	God	Synleg og spesiell.	B	Enkeltobjekt			1

Eldøy har ikkje hatt busetting det ein veit. Den var beiteøy for bl.a Smedholmen.

#### 16 Gløppholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Husmannsplass. Enkelt objekt.	B	Husmannsplass	1800	174199868	1
1	Sauehus?		Kartfesting i GIS og skogoglandskap er ulike.	D		1800	174212988	5

#### 17 Flathomen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
6,2	Steingard	?		B				10
24	Naust/sjøbu	?	Anna bygg her tidlegare?	?			300129489	5
25	Hytte	God	Gamal stove ilag med hytta.	B	Husmannsplass		300129478	7
29	Brygge	Middels		C				9

#### 17 Engesund Gjestgiveri, sjøbruksmiljø og kystgard

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Gjestgiveri	God	Ærverdig hus brukt som gjestgjevarstad.	A	Handel	1800 talet, 2.kv.	174195145	1
1	Butikk	God	Nytta til bustad.	A	Handel	1800 talet, 2.kv.	174195153	2
1	Våningshus	God	Respateks-vegger er tilbakeført med kledning av tre.	A	Kystgardsmiljø		174195161	3
1	Utedo og Skytje	God	Oker-farga	A	Kystgardsmiljø		174195110	4
1	Løe og fjøs	God	I bruk.	A	Kystgardsmiljø		174195188	5
1	Silo	God	Betong og tre.	A	Kystgardsmiljø			6
1	Uthus/ Skytje	God		A	Kystgardsmiljø			7
1	Sjøhus/notbu	God	Kvit. Bårkehus bygd saman med sjøhuset	A	Kystgardsmiljø	1800 talet, 3.kv.	174195099	8
1	Brønnehus			A	Kystgardsmiljø	1800-talet	174212902	9
1	Rotvekst-kiellar	God	Støvt betongdekke oppå.	A	Kystgardsmiljø			10
1	Naust/sjøhus/notbu	God	Oker-farga.	A	Kystgardsmiljø		174195080	11
1	Uteløe	Middels		B	Kystgardsmiljø	1800, 3.kv.	174185190	16
1	Steingard	God	Spesielt kraftig steingard.	B	Kystgardsmiljø			20
1	Steingard	Middels	Rundt dyrka mark.	B	Kystgardsmiljø,			21
22	Butikk	God	I dag nytta til bustad og påbygd	B	Handelstad		174195137	18
22	Uthus	God		B	Handelstad	?	174195129	19

28	Våningshus	God	Karelsen var siste husmann.	A	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174195056	12
28	Skytje	God	Tradisjonelt bygg.	A	Husmannsplass		174195064	13
28	Naust	God	Autentisk.	A	Husmannsplass	Gamalt	174195048	14
28	Løemur	Middels	Ynskjer byggja oppatt.	C	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174185190	15

Steingardar og rydningsrøyser rundt og i jordbruksareal. Ferdslveg frå Revet til gjestgjevarstad og til slåttemarkar.

#### 17 Gassen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
9	Våningshus	God	Gassen. Plass under Engesund.	A	Husmannsplass	1800, 2.kv.	174200009	1
9	Eldhus, Gassen	God		A	Husmannsplass	1800, 2.kv.	174213852	2
10	Naust	God		B			ikkje byggnr?	5
13	Steingard			B				6
18	Naust			C		1900	174195226	3
18	Bustadhus	God		C			174195196	4

#### 17 Skatholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
7	Sjøhus	God	Sjøhus i 2 etasjar.	B	enkelt		174200017	1
7	Uthus			C			174200041	2
7	Våningshus			C			174200025	3
	Steingard			B				4

#### 17 Dyrholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshusmur	God	Naturstein som er skoten ut med krut.	A	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174212538	1
1	Smalehusmur	God	Vert restaurert. Tørrmur med gavlar i tre, samt tak.	A	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174212562	
1	Naustmur	God	Spesielt flott naustmur.	A	Husmannsplass	1800, 3.kv.		3
1	Løe	God	Spesielt flott løemur.	A	Husmannsplass	1800, 3.kv.		4
1	Bustadhus	God	Bygd av Håkon Eggøy.	A	Husmannsplass	1900		5
1	Ruin	God		C	Husmannsplass	1800, 3.kv.		6
1	Ruin			C	Husmannsplass	1800, 3.kv.		7
1	Ruin			C	Husmannsplass			8

Bør sjekka rett kartfesting av alle murane. Litt usikker på nokre. Hus frå Dyrholmen er flytta til Havn og står der i dag. Ola Havn sitt hus.

#### 18 Ivarsøy.

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Truleg eitt av dei eldste husa på Ivarsøy.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174185395	17
1	Eldhus	God	Finn foto.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174212406	18
1	Naust	God	2 naust vegg i vegg.	B	Sjøbruksmiljø	1800-talet, 3.kv.	174213615	19
3	Sjøbu	God	Autentisk med flott murt langvegg.	A	Sjøbruksmiljø		174185328	11
3	Naust (aust)	God		A	Sjøbruksmiljø		174185336	12
3	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø	1900-talet, 1.kv.	174185344	13
3	Eldhus	God		B	Kystgardmiljø	1900-talet, 1.kv.	174213631	14
3	Skytje			B		1900-talet, 1.kv.	174212422	15
3	Løemur	God	Høg, flott mur.	B	Kystgardmiljø			16
5	Våningshus	God	Bnr 5 er autentisk tun med alle bygg.	A	Kystgardmiljø	1906	174185247	4
5	Utedo og Skytje	God	Oker-farga.	A	Kystgardmiljø	1906	174185239	5

5	Eldhus	God		A	Kystgardmiljø	1800- talet	174213607	6
5	Løe	Middels		A	Kystgardmiljø	1800- talet	174185255	7
5	Sjøbu	God	Grunnmur litt skadd, på grunn av dønninger.	A	Kystgardmiljø	1800- talet	174185220	8
5	Naust	God	Inskripsjon med årstal.	A	Kystgardmiljø	1800- talet	174185212	9
6	Våningshus	God	Sjekk.	?		1800-talet, 3.kv.	174185409	20
6	Naust	God	To naust vegg i vegg.	B	Sjøbruksmiljø	1800-talet	300081119	21
6	Hønsehus			B		1800-talet, 3.kv.	174185417	22
8	Eldhus	Middels	Treng å vølast.	B	Ivarsøyneset	1800-talet	174185859	25
8	Løe			B	Ivarsøyneset	1800-talet	174185875	26
8	Sjøbu		sefrak?	?	Ivarsøyneset		174212651	27
8	Naust		?	?	Ivarsøyneset		174185883	28
23	Våningshus	Middels	Treng å vølast. Tidligere husmannsplass.	B	Ivarsøyneset	1800- talet	174185867	24
39	Notbu	Middels	Autentisk. Tidligere ei felles notbu for Ivarsøy	A	Sjøbruksmiljø	Gamal	174185301	3
39	Skulehus	God	Nytt tak i 1950.	A	Skulehistorie	1800-talet, 3.kv.	174185298	1
39	Uthus	God		A	Skulehistorie		174185271	2
44	Naust	God	Mykje ombygd.	D	Sjøbruksmiljø		174185212	23
	Steingard		Lang steingard som går rundt heile innmarka.	B	Kystgardmiljø			30

Gammel busetnad og spor frå steinalder er funne her.

#### 18 Avløypet. Husmannsplass under Ivarsøy.

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
2	Våningshus	God		B	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174186219	1
10	Våningshus	Dårleg	Tidl.husmannpl. Utskild til br.nr 10.	B	Husmannsplass		174185794?	4
15	Naust	Middels	Frådelte frå 18/2.	B	Husmannsplass	1800, 3.kv.	174185778	3
?	steingard	god	lang	B	Husmannsplass			5

#### 19 Langøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	Dårleg	Hastar med restaurering.	B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174185743	1
1	Eldhus	Dårleg	taket er rast	B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174212619	2
1	Løe	Ruin		B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174185735	3
1	Nordvik	Dårleg	oppdrag til båt	B		1700, 3.kv.	174212627	4
1	Sjøbu	Dårleg	Hastar med restaurering.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174213682	5
1	Steinsett veg	God	Langs dyrka mark.	A	Kystgardmiljø			6
1	Rydningstein	God	I fjellsida.**	A	Kystgardmiljø			7
1	Uthusmur		I utmark.	A	Kystgardmiljø			8
1	Steingard	God	Balanserer over bratt berg.	A	Kystgardmiljø			9

Stein: steinsett veg, oppdrag, steingard og rydningstein i fjellsida.

#### 20 Bukkholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Vindauga bytta etter -76.	A	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174185115	1
1	Eldhus	God	Har skorstein.	A	Kystgardmiljø		174213569	2
1	Låvemur	God	Høg, fin gråsteinsmur.	A	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174213577	3
1	Eldhus	God		A	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.		5
1	Sjøbu	God	autentisk fasad, noko endra	B	Kystgardmiljø		14671560	9
1	Sjøbu/naust	God	noko endra	B	Kystgardmiljø	1800	174185131	8

1	Steingard	God	Skil inn- og utmark.	B	Kystgardmiljø			13
2	Sjøbu	God	Fin lita notbu.	B	Kystgardmiljø		174212473?	10
2	Sjøhus	God	Står åleine på vestsida.	B	Kystgardmiljø		174185182	12
2	Våningshus	God	Påbygd i bakkant?	B	Kystgardmiljø		174185166	14
2	Løe	God	Lita raud løe.	B	Kystgardmiljø		174185174	15
2	Steinsetting		Mellom borkhuset og holme.	B	Kystgardmiljø			16

Fleire intakte steingarder i samband med dyrking av åker og slåttemark.

## 21 Siglo

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Gult med eternitt.	C	Kystgardmiljø	1800-talet	174184879	6
1	Husmur	Middels	Etter rekkje med hus.	B	Kystgardmiljø	Gamal		14
1	Steinsett veg med kanal	God	Langs sjøvegen.	B	Kystgardmiljø			25
1	Løemur	God	Fin og synleg.	B	Kystgardmiljø			28
1	Rydningrøys	God		B				31
2	Løe	Dårlig	Stor løe med heller og bølגיעblekketak. Bygd på i fleire periodar.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174184917	8
2	Løe	Middels	Bør restaurerast. Sjeck.	B	Kystgardmiljø		174184895	9
2	Sjøbu	Dårlig		C	Sjøbruksmiljø	1800-talet	174213534	10
2	Våningshus	Middels	Gult, med eternitt. Autentisk hus frå -50 talet	C	Kystgardmiljø	1950?	174184909	11
2	Uthus	Dårleg	Fin mur.	C			174184887	12
2	Naustmur	God	Fin, høg mur.	B	Kystgardmiljø			17
2	Oppdrag	Dårleg		B	Sjøbruksmiljø			34
2,7	Steinsett kanal	God	Gjennom fulldyrka mark.	B	Kystgardmiljø			26
3	Våningshus	God	Kvitt med raude karmar.	B	Kystgardmiljø	1865	174184976	15
3	Naust/sjøhus	God	Ser nytt ut, raudt.	B	Kystgardmiljø	1920	174185050	22
4	Løemur	God	Fin løe/rydningsmur.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174212430	13
4	Sjøbu	God	Ser ny ut.	C	Kystgardmiljø	Usikker		18
4	Sjøbu	God	Ser ny ut.	C	Kystgardmiljø		174185026	19
4	Sjøhus	middels	Lita sjøbu av ukjent alder.	B	Kystgardmiljø		174185034	20
5	Våningshus	God	Kvitt med grønne karmar. Eternittplater.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174184992	1
5	Naust	?		?	Kystgardmiljø	1800-talet	174185018	2
6	Sjøhus	Middels	Bygd saman av fleire deler.	B	Kystgardmiljø		174185042	21
8	Steinsett veg	God	Sitkagran ved vegen vert fjerna.	C	Kystgardmiljø			23
8	Steinsett kanal	God	Vert reinsa jamleg.	B	Kystgardmiljø			24
21	Våningshus	God	Kvitt.	B	Kystgardmiljø	1800 talet, 4.kv.	174184925	7
23	Naust	Dårleg	Taket raste ned i 2014. Flott mur.	B	Kystgardmiljø	Usikker	174184933	16
?	Steingard	God	Lang, høg og smal.	B	Sjøbruksmiljø			32
?	Steinbryggje	God	Sjeck.	B	Sjøbruksmiljø			33
	Sjøveg	God	Steinsett.	B	Kystgardmiljø			29
	Sjømerke		Svart og kvit på Siglodden.	A				30

Her er fleire ferdsleveggar, steingardar og rydningsrøysar som kan vurderast :

## 21 Slottholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
10	Våningshus	God	Enkelt, ved oppdyrka jord.	B	Husmannsplass	1800	174185107	1
11	Sjøbu	God	Lita sjøbu på murt stein.	B	Husmannsplass	1800	174185085	2

der l a sto er det n a bygd opp hytte

## 22 Torsdags y

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	V�ningshus aust	God	Kvitt. Autentisk, men nytt tak.	A	Kystgardmilj�	1800, 2.kv.	174185441	3
1	Smiemur	Middels	Restar av treverk etter enkelt bygg.	C	Kystgardmilj�	1700	174213356	6
1	L�e	God	Autentisk, med skiferheller. P�bygg av ukjent alder.	A	Kystgardmilj�	1700	174185433	7
1	Naust	God	Raudt, tatt i bruk 25.11.1824? Matrikkel.	A	Kystgardmilj�	1800, 1.kv.	174185484	12
1	Eldhus/smie	God	Teglesteinstak. Restaurerte gavlar.	A	Kystgardmilj�	1700	174185468	13
1	Husmur	God	Spesielt fin husmur. Ukjent historie .	A	Kystgardmilj�			14
1	Bakkemurar	God		A	Kystgardmilj�			15
1	Fiskeme-varde(?)	God	Sannsynlegvis eit me. (?)	A	Kystgardmilj�			17
1	Sj�hus	God	Sv�ert enkelt og lite. Ikkje m�nt tak.	B	Kystgardmilj�	1900, 3.kv.		19
1	Utedomur	D�rleg	Nedrast. Spesiell konstruksjon. Lett � byggja opp att.	C	Kystgardmilj�			22
1	Kanal	Middels	Reinska og istandsett. Steinsett.	B	Kystgardmilj�			25
1,2	Steingard	God	Enkel, h�g. Rund murstein. Skil inn-/utmark.	A	Kystgardmilj�			21
1,2	Utel�e	D�rleg	Enkel grindl�e. Eternittak. Rast ned.	C	Kystgardmilj�			23
2	V�ningshus vest	God	Kvitt. Autentisk, men nytt tak.	A	Kystgardmilj�	1800, 2.kv.	174185506	2
2	Verkstad	God	Autentisk. H�g, flott gr�steinsmur i grunn. Oker-farga.	A	Kystgardmilj�	1900, 2.kv.	174185514	4
2	Utedo	God	Rehabiliter. Grunnen er gamal.	A	Kystgardmilj�			5
2	L�e	Middels	Autentisk, med kjellar av murt stein.	A	Kystgardmilj�	1800, 3.kv.	174185492	8
2	Eldhus	God	Spesielt fint bygg. Rasteskiferheller.	A	Kystgardmilj�	1800, 3.kv.	174212589	9
2	Potetkjellar	Middels	Teglstein med bork under.	A	Kystgardmilj�	1800, 4.kv.	174213666	10
2	Naust	God	Oker, tatt i bruk 25.11.1774? Matrikkel.	A	Kystgardmilj�	1700, 3.kv.	174185476	11
2	Bakkemurer		Ligg i oppdyrka jordbruksareal.	A	Kystgardmilj�			16
2	Sj�hus	God	2 etasjar, med stor, flott steinsett kai/veg.	A	Kystgardmilj�	1900, 3.kv.		18
2	Steinsett kjeldebr�nn	God	Overbygd i seinare tid.	A	Kystgardmilj�			24
2	Kai/bryggje	God	Stor, steinsett bryggje.	A				26
2	Sj�veg	God	Steinsett, med rekkverk til sj�en.	A				27
	B�tst�	God	I S�re V�gen.	A	Kystgardmilj�	Gamalt		20

Alle driftsbygningar knytte til 22/1 er raude, mens driftsbygningar knytte til 22/2 er oker.

## 22 Flat y

Bnr.	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	Rydningr�ys	God	Stor rydningr�ys.	B	Husmannsplass			3

Husmannsplass under Torsdags y.. Fleire rydningr yser.

## 23 Egg y

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	V�ningshus	God	Autentisk (eternittak).	A	Kystgardmilj�	1800, 3.kv.	174184690	1
1	L�e og fj�s	God	Autentisk (b�lgjeblekktak).	A	Kystgardmilj�	1900	174184666	2
1	L�e og fj�s	God	Autentisk (b�lgjeblekktak).	A	Kystgardmilj�	1800, 3.kv.	174184658	4
1	Sj�bu	God		A	Kystgardmilj�	1800	174213518	6
1	Sj�bu	God	Alder ombytt i SEFRAK?	A	Kystgardmilj�	1900	174184704	7
1	Bustadhus	God	Huset brann, bygd oppatt.	D	Kystgardmilj�	(1850) 1995	14669930	8
1	uteflor	God	Planlagt restaurert. Nye gavlar/m�nt tak.	B	Kystgardmilj�	1800	174184720	9

1	Sjøveg	God	Enkel, steinsett, over bakke.	A	Kystgardmiljø			10
1	Planeringsmurar	God	Flotte tørrmurar i jordbruksareal.	A	Kystgardmiljø			11
1	Steingard	God	Høg steingard mellom inn-/utmark.	A	Kystgard miljø			12
1	Steingard	Middels	Inn- og utmarksteingard. Enkel	B	Kystgardmiljø			13
1	Fortøyingsmerke	god	Leia mot sør. Svart/kvit ring malt.	A	Sjøfart			15
1	Hønsehus-ruin	Dårleg	"Gråtarebrekka"	C	Kystgardmiljø			16
1	Sjøhus	God	Eternitt på vegger og tak.	A	Kystgardmiljø			17
1	Barkestamp	God	Støppt betongstempel i kai.	A	Kystgardmiljø	1900-talet		18
1	Mur	God	Planeringsmur/rydningsrøys.	A	Kystgardmiljø			19
1	Skykje	God	ved det nye våningshuset	C	Kystgardmiljø			20
1	Klopp	God	Kvernhus har stått ved bekken.	A	Kystgardmiljø			21
1	fjellmaleri	god	ikkje svært gammel	C				22
3	Våningshus	God	Autentisk (plater på taket).	A	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174184631	3
	smiemur	God		C	Kystgardmiljø			23

#### 24 Eidøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	Våningshus	God	Huset brann i 1995. Bygd opp kopi av huset.	B	Kystgardmiljø	(1850)1997	14670963	2
1	Eldhus	God	To eldhus bygd i same mur.	A	Kystgardmiljø		174212163	4
1	Løe	God	To raude løer står saman.	A	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174184739	5
1	Uthus	God	Stein, med støpp på tre vegger.	A	Kystgardmiljø		174184763	8
1	Smalehusmur	God	Fin mur med broten stein.	A	Kystgardmiljø	1800	174213658	11
1	Sjøhus/naust	God	Stort sjøhus på murt grunnmur ute i sjø.	A	Kystgardmiljø	1800, 4.k.vartal	174212090	12
1	Torvhus	God	Fint murte vegger med gavli i tre og bølgleblekk.	A	Kystgardmiljø	1800	174212104	13
1	Torvhus	God	Ved sjøhuset.	A	Kystgardmiljø	1800	174212112	14
1	Borkekar	Middels	Ved sjøhuset.	A	Kystgardmiljø			15
1,2	Instalasjon, fiske	God	Borkekar? På holme.	A	Kystgardmiljø			19
2	Våningshus	God	Lysegrønt, med nye glas.	A	Kystgardmiljø	25.06.1800	174184798	1
2	Eldhus	God	To eldhus bygd i samme mur.	A	Kystgardmiljø		174209944	3
2	Løe	God	To raude løer står saman.	A	Kystgardmiljø		174184747	6
2	Smalehus	God	Lite og høgt, med kjellar.	A	Kystgardmiljø	1800	174184755	7
2	Torvhus	Dårleg	Lite hus som lett kan restaurerast.	C	Kystgardmiljø	1700	174212139	22
2	Torvhus	God	Mur av rund stein og bølgleblekktak. Lite.	A	Kystgardmiljø	1800	174212597	21
	Torvhusmur	Dårleg	Ein av to ukjente i SEFRAK-register.	A	Kystgardmiljø			9
	Steingard	Middels	Mellom lyngbeite og innebø.	A	Kystgardmiljø			10
	Steinbrygger	God	Ved sjøhuset.	A	Kystgardmiljø			16,17,18
	Steingard	God	høg, murt av rund stein	A	Kystgardmiljø			23
	Steingard		Skil kystlynghei-innmark.	A	Kystgardmiljø			24
	Veg	God	Steinsett veg mellom sjø og gard.	A	kystgard miljø	Gamal		25

Eidøy har to gardar i klyngetun. Her har ikkje vore utskifting. Det vil seia at den gamle teigdelinga er intakt.

#### 25 Hanøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	Våningshus	God	Granittrapp frå steinuttak i Teløy.	A	Kystgardmiljø	1836	174181152	1
1	Drengestove	God	Svært godt vedlikehald. 3 hols.	A	Kystgardmiljø	1800	174181160	2



1	Naust/sjøhus	God	Svært godt vedlikehold.	A	Kystgardmiljø	1836	174181179	3
1	Naust	God	Svært godt vedlikehold.	A	Kystgardmiljø	1836	174181187	4
1	Sauehus/løe	God	Svært godt vedlikehold.	A	Kystgardmiljø		17181144	5
1	Løe	God	Svært godt vedlikehold.	A	Kystgardmiljø		21859583	6
1	Utedo	God	Svært godt vedlikehold.	A	Kystgardmiljø	1870	174213461	7
1	Hage	God	Høg mur rundt to bær-/frukthagar.	A	Kystgardmiljø			8
1	Trapper	God	Lang trapp mellom to platå.	A	Kystgardmiljø			9a
1	Trapper	God	trapp mellom to platåer	A	Kystgardmiljø			9b
1	Veg	God	Steinsett gardsveg.	A	Kystgardmiljø			10
1	Eldhus	God	Jamleg vedlikeholden.	A	Kystgardmiljø	1820	174181136	11
1	Løe	God	Jamleg vedlikeholden.	A	Kystgardmiljø	1836	174181128	12
1	Smalehus	God	Restaurert.	A	Kystgardmiljø	1840	174181101	13
1	Mur	God	Innhegning, ukjent opphav. Kalla "alteret"	A	Kystgardmiljø	Gamal		14
	Steingard	God	Mellom inn- og utmark.	A	Kystgardmiljø			15
	Rydningrøys	God	Spesielt fint murt.	A	Kystgardmiljø			16
	Rydningrøyser	God	Fint murt på 2 sider av kulturmark.	A	Kystgardmiljø			17
	Dam	God	Murt vassdam.	A	Kystgardmiljø			18
	Varde	God						19

Hanøy er registrert som verneverdig sjøbuks-/ gardsmiljø i forprosjekt til kystsoneplan 1986 (Fylkeskommunen).

### 34 Soløy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
2	Naustmur	God	Spesielt høg, flott mur. Enkelt.	A	sjøbruk			1

### 36 Tverderøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
2	Stove	?		B	sefrak reg		174185638	1
2	Bustad	?		B		1932	174185611	2
2	Naust	God	Tradisjonelt naust.	C	Sjøbruksmiljø	1985	9647732	4
2	Naust	God	Tradisjonelt naust.	B	Sjøbruksmiljø	1800 talet, fjerde	174212570	5
2	Steingard med gardsflor	?		A	Kystgardmiljø			7
2	Husmur?	?			Kystgardmiljø			8
3	Skule	God	Tverderøy skule	A	Skulehistorie		174185646	6
5	Mur	Middels	Hønsehusmuren er bygd opp att.	C	Kystgardmiljø		174183090	9
5	Våningshus	God	Endra fasade?	C	Kystgardmiljø	1900?	174183112	10
5	Sjøbu	God	På kai av naturstein. Nytt tak.	A	Sjøbruksmiljø	Gamal		16
5	Sjøbu	God	Ny sjøbu i gamal stil.	C	Sjøbruksmiljø			17
5	Rydningmur	God		B	Kystgardmiljø			19
5	Steingard	Middels	Steingard mellom inn- og utmark.	B	Kystgardmiljø			20
6	Hytte	God	Eldre hytte. Autentisk	C	Kystgardmiljø		174183171	13
6	Uthus	God	Uthus endra til hytte. Autentisk	C	Kystgardmiljø		174183163	14
8	bustad	God		C	Kystgardmiljø	1950	174183155	12
8	Husmur	Middels	Mur etter Oline stova som er flytta.	C	Kystgardmiljø			18
10	Sjøbu	God	Sjøbu og hyttenaust. Enkelt.	C	Enkeltobjekt	1954?	174183120	15

### 36 Saugholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
4	Løe/fjøs	Middels	Treng restaurering. 5-kanta silo. Fin steinmur.	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174185573	1

4	Bustad	God	Autentisk, med dråpeskifer på taket.	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174185565	2
4	Anneks	God	Mykje nytt. Raudt teglsteinstak?	C	Kystgardmiljø	nyare	174185557	3
4	Naust/sjøhus	God	Mykje nytt. Støypert grunn og raudt teglsteinstak?	B	Kystgardmiljø	Eldre	174185581	4
4	Mur	God	Smalahus	B	Kystgardmiljø	Eldre	174185549	5
4	Vasstank	God	Støypert betongtank.	C	Kystgardmiljø	Eldre		6
4	Steingard	God	Høg, fin, av kantete stein.	B	Kystgardmiljø	Eldre		8
4	Oppdrag	Middels	Oppdrag og anna etter tidlegare båtbyggeri.	B	Kystgardmiljø	Eldre		9
4	Rydningrøys	God	Høg og avlang rydningrøys.	B	Kystgardmiljø	Eldre		10
4	rydningrøys	?		B	Kystgardmiljø	Eldre		11
4	rydningrøys	?		B	Kystgardmiljø	Eldre		12
4	mur	?		B	Kystgardmiljø	Eldre		13

Båtbyggeriet Kvernesen vart flytta frå Saugholmen til Kalveid. Spor ved sjøen.

### 37 Natterøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Mur	God	Mur etter løe.	B	Kystgardmiljø		174213984	5
1	Bustadhus	God	Fint, lite hus (kvitt) med nye takplater.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174183074	4
1	Naust/sjøbu	God	Tradisjonelt naust/sjøbu på murt steingrunn.	B	Kystgardmiljø		174183082	1
1	Mur	middels		B	Kystgardmiljø			10
1	Uthus	God	Nytt hus på gamal mur?	C	Kystgardmiljø			11
1	Uthus	God	Nytt hus på gamal mur?	C	Kystgardmiljø			12
1	Stein i vatn	Middels	Frå strand til holme.	B	Kystgardmiljø			13
1	Steingard	God	Høg mur mot sjø.	B	Kystgardmiljø			14
1	Steinbryggje			B	Kystgardmiljø			16
2	Ruin		Lafta stove, falleferdig i 1976. Foto i SEFRÅK.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174212198	9
2	Mur	God	Fin mur etter sauehus.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174213976	6
2	Ruin	God	Mur etter våningshus. Ny leikestove inni.	B	Kystgardmiljø	1800, 1.kv.	174214042	8
2	Naust/sjøbu	God	2 etasjar på gamal grunn med nytt tak. Oker.	B	Kystgardmiljø		174183031	7
2	Bustadhus	God	Autentisk kvitt hus med nytt tak.	B	Kystgardmiljø	1800	174183066	2
2	Eldhus	God	Fint, lite eldhus i oker, med teglstein på taket.	B	Kystgardmiljø		174183058	3
2	Steingard	God	Steingard ved ferdslveg.	B	Kystgardmiljø			15
2	Mur		Flott husmur ved stien.	B	Kystgardmiljø			20
2	Mur		Liten husmur ved stien.	B	Kystgardmiljø			21
2 og 1	Steingard		Rundt 2 utmarksteigar. Med 3 gardsflorar.	B	Kystgardmiljø			18
	Steingard		Grensegard.	B	Kystgardmiljø			17

### 38 Tranøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Bustadhus			?	Kystgardmiljø		174183554	9
1	Uthus			?	Kystgardmiljø		174200629	11
1	Hus for husdyr			?	Kystgardmiljø		174183546	12
1	sjøveg/jordveg	?		?	Kystgardmiljø			14
1	Naust	?		B	Kystgardmiljø	1800-talet, 2.kv.	174183600	2
2	Rydningrøys	?		B				
5	Sjøbu	?	God i 1976.	B		1900-talet, 1.kv.	174212074	1
11	Bustadhus	God	Lite bolighus.	B		19..	174183570	8

12	Bustadhus	?	God i 1976.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 4.kv.	174183627	4
12	Husmur	?	Berre mur etter smia att i 1976.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174213348	5
12	Bustadhus	?	God i 1976.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174183619	6
12	Eldhus	?	God i 1976.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174212279	7
13	Rydningrøyser	?		B				
25	Løe	?		B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	9650075	3

Forninner

### 38 Ringholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
4	Fyrstasjon m/fyr	God	Fint vedlikehalte murbygg.	A	Fyrstasjon	1876	174183503	1
4	Naust	God	Raudt med teglstein.	A	Fyrstasjon		174183511	2
4	Uthus/vedhus	God	Raudt med teglstein.	A	Fyrstasjon		174183538	3
4	Smalehus			?			174212821	4
4	steingard eller rydningsrøys	?		A				5
4	steingard eller rydningsrøys	?		A				6

### 36/6 Bårholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
6	Våningshus	God	Rehabiliteret.	A	Husmannsplass	1800, 4.kv.	174186154	1
6	Våningshus	God	Rehabiliteret i 1974.	A	Husmannsplass		174186162	2
6	Anneks	God		C	Husmannsplass	1953	174186170	3
6	Smalehus	God	Rehabiliteret. Nytt skifertak.	A	Husmannsplass	1800, 4.kv.	174186146	4
6	Sjøhus	God	2 høgder. Ny skifer. Kai av naturstein.	C	Husmannsplass	1947?	174186189	5
6	Steingard	God	Høg og fin. Dobbel.	A	Husmannsplass			7
6	Veg	God	Steinsett sjøveg. Spesielt fin.	A	Husmannsplass			9

### 39 Arholmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
3	Løe	Dårleg	Rast saman.	C	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174185670	1
3	Eldhus	Dårleg	Tradisjonelt bygg. Treng restaurering. Fin mur.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 4.kv.	174212635	2
3	Bustad	Dårleg	tradisjonelt husmannshus. Treng restaurering.	B	Kystgardmiljø	Gamalt	174185697	3
3	Bustad	dårleg	totalskadd i brann, 2015	D	Kystgardmiljø		174185689	4
3	Naust	God		B	Kystgardmiljø			6
3	Naust/sjøbu	God	Vindaug med blyinnf., kanskje frå gamlekyrka.	B	Kystgardmiljø		174185727	8
3	Steinbyggje	God		B	Kystgardmiljø			9
3	Varde	God	Tradisjonell stove. Enkel.	B	Kystgardmiljø			10
3	Hagemur	Middels		B	Kystgardmiljø			11
3	Støttemur	God	Natursteinmur.	B	Kystgardmiljø			12

### Dalen 39

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Mur	God	Flott naustmur.	A	kystgardmiljø	1800-talet, 2.kv.	174186138	5
1	Våningshus	God		A	Rekkjetun	1800-talet	174186030	7
1	Fjøs/løe	God	Restaurering i 2004 (STILK).	A	Rekkjetun		174186049	11
1	Bustad	God		A	Rekkjetun	1900 talet	174186022	14
1	Skytje	God		A	Rekkjetun	1900 talet		15
1	Naust	Dårleg		B	Kystgardmiljø			16

1	Steingard	God	Spesielt høg, smal og rett på fjell	A	Kystgardmiljø			17
1	Steingard	God	Enkel. Spesielt flott og lang	A	Kystgardmiljø			18
1	Steingard	God	Enkel.	A	Kystgardmiljø			19
1	Veg	God	Steinsett veg med rydningrøys mot fjellet.	A	Kystgard-miljø			20
2	Våningshus			A	Rekkjetun	1800-talet, 2.kv.	174186073	1
2	Hønsehus		Murt vegg, gavlar i tre og spiss takvinkel.	A	Rekkjetun	1800-talet, 2.kv.	174213364	2
2	Torvhus			A	Rekkjetun	1800-talet, 2.kv.	174186065	3
2	Eldhus	Dårleg		A	Rekkjetun	1800-talet, 2.kv.	174186081	4
2	Sjøbu	God	Fint, lite bygg som skrår inn mot fjellsida. Lysegult.	A	Kystgardmiljø	1920	174186111	6
2	Våningshus	God		A	Rekkjetun		174186103	8
2	Fjøs/løe	God		A	Rekkjetun		174186057	10

Dalen er det einaste rekkjetunet i Fitjar.

#### Hatlevik 40

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Bygnr.	Kartnr.
1	Skytje	?	Stod fint i 1976.	?	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174183856	4
1	Skytje	?	Dårlig tilstand i 1976.	?	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174212252	5
1	Uteløe	?	Fin mur, høl i teglsteinstak.	?	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174212260	6
1	Sjøhus	God	Tradisjonell storleik og form.	B	Naustmiljø	1800, 2.kv.	174183937	11
1	Våningshus	God	Autentisk, dråpekifer.	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174183872	32
1	Uthus	God	Autentisk	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174183465	33
1	Rydningrøys	God	I ope jordbruksareal.	B	Kystgardmiljø			34
2	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø	1800-talet	174183767	1
2	Løe	God	Autentisk, men nytt tak.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174183759	3
2	Steingard	God	Balanserer på fjell.	B	Kystgardmiljø			36
5	Våningshus	God	Tradisjonelt hus.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174184038	7
5	Løe	Middels	Dårleg kledning, nye takplater.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174184070	8
5	uthus/Skytje	God	Enkel lite uthus med teglstein. spesielt	B	Kystgardmiljø	?	174184062	19
5	Uthus	God	Lite bygg med betongkjellar.	B	Kystgardmiljø		174184046	25
5	Silo	God	Støpvt i betong. Står åleine.	B	Kystgardmiljø		174184054	26
5	Kanal	God	Steinsett.	B	Kystgardmiljø			37
6	Handelshus	God	Butikk, post. 2 hus saman.	A	Handelsstad	1800, 4.kv.	17418395	18b
10	Sjøhus	God	endra og oppgrader	B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174183902	14
13	Våningshus	God	autentisk	B	Kystgardmiljø	1900 talet ?	174184097	22
13	Løe	God	autentisk	B	Kystgardmiljø	1900 talet ?	174184100	23
15	Våningshus	God	Kvitt.	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174183740	27
15	Løe	God	Lita og raud. Skiferheller	B	Kystgardmiljø	1900 talet	174183732	28
20	Smalehus	God	Fin mur og teglsteinstak.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174213968	16
28	Våningshus	God	Tradisjonell storleik og form.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174183929	12
30	Naust	God	Natursteinmur/rasteheller.	B	Naustmiljø	1800, 4.kv.	174183945	10
30	Løe/fjøs	God	Tradisjonell løe i storleik og form.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174183910	13
32	Bedehus	God	Autentisk.	A	Bedehus	1940?	174184003	17
33	Våningshus	God	Restaurert, tidlegare butikk.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174183775	2
47	Handelshus	God	Butikk, post. 2 hus saman.	A	Handelsstad	1800, 4.kv.		18a

	Steingard	God	Med opning for veg. Mellom inn- og utmark.	B	Kystgardmiljø			35
--	-----------	-----	--	---	---------------	--	--	----

#### 41 Kuvikjo

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	mur		høg fin fjøs/løe mur	B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174213488	11
1	Løe	God	Oppgradert.	B	Kystgardmiljø	1800	174183392	12
1	Bustad	God	Påbygd altan, ellers autentisk.	B	Kystgardmiljø		174183384	13
1	Naust	God	Flatt tak.	C	Kystgardmiljø		174215782	14
1	Steingard			A	Kystgardmiljø			15
2	Våningshus	Middels	Autentisk. Tradisjonell stove. Treng restaurering.	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174183414	1
2	Låve	god	revet og bygd nytt	D	Kystgardmiljø	1800-talet, 1.kv.	174183422	2
2	Sauehus		Lite. 1222022063 SEFRAK	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174213496	3
2	Naust	God		B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174183449	4
2	Uthus	God	Bruksendring.	B	Kystgardmiljø		174183430	5
2	Potetkjellar	God	Autentisk, i naturstein.	A	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174212341	7
2	Potetkjellar	God	Teglstein og støypt tak (1960).	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 3.kv.	174212201	6
2	Ruin		Grisehus.	C	Kystgardmiljø	1800	174212228	8
2	Ruin		Sauehus.	C	Kystgardmiljø	1800	174212236	9
3	Skule	God	Autentisk.	A	Skulehistorie		174183376	17
3	Utedo	God	Autentisk.	A	Skulehistorie		174215790	18
3	steinbrygge	God		B				19

#### 44 Tangen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	løe	?	?	?	Kystgardmiljø	1900 talet	174190674	1
1	Våningshus	God		?	Kystgardmiljø	1800-talet	174190682	8
1	Steingard	God	Mot utmark/innmark.	B	Kystgardmiljø			10
2	Uteløe	?	Stod i 1976. ?	?	Kystgardmiljø	1800	174212805	3
2	ruin	?	?	?	Kystgardmiljø			4
2	Våningshus	God	Fast busett.	C	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174190690	6
2	Løe	?	?	?	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174190712	7
2	Sjøbu	God	Lita, kvit sjøbu.	C	Kystgardmiljø	nyere		9
2	Steingard	God	Grensegard mot Fattigmannshavn.	B	Kystgardmiljø			11
4	lagerbygg	God	endra frå naust til lagerbygg	D	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	9648801	2

#### 45 Havn / Fattigmannshavn

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	Våningshus	God	autentisk	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174190577	1
1	Skytje	God	autentisk	B	Kystgardmiljø	1800-talet	174190585	2
1	Uthus	God	Påbygg til skytja.	C	Kystgardmiljø	Usikker		3
1	Smalehus	?	?	?	Kystgardmiljø		174190569	4
1	Løe	?	Mindre løe, grei tilstand i 1976.	?	Kystgardmiljø	1800-talet	174190550	5
1	Ruin	?	Stor løe, til nedfalls i 1976. Usikker kva løe dette er.	?	Kystgardmiljø	1800-talet	174213755	6
1	Naust	God	Flott mur. Lagt på nytt tak i bølgeblekk.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 2.kv.	174190615	9
1	Naust/sjøhus	God	Raudmåla, 2 etasjar.	D	Sjøbrukmiljø		174190615	17
1 og 2	Steingard	?	Mellom inn- og utmark. Synleg på flyfoto.	B	Kystgardmiljø			19
1 og 2	Steingard	?	Mellom inn- og utmark. Synleg på flyfoto.	B	Kystgardmiljø			20

1 og 2	Steingard	?	Mellom inn- og utmark. Synleg på flyfoto.	B	Kystgardmiljø			21
2	Bustad	God		B	Kystgardmiljø	1800 talet, 2.kv.	174190631	11
2	Eldhus	?		?	Kystgardmiljø	1800-talet, 2.kv.	174190666	12
2	Skytje	?	Stod fint i 1976.	?	Kystgardmiljø	1800-talet, 2.kv.	174212856	13
2	Låve	?	Låve, fjøs og grisehus bygd saman.	?	Kystgardmiljø	1800-talet	174212783	14
2	Stove	Dårleg	Fjøs? Låve, fjøs og grisehus bygd saman.	?	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174213747	14
2	Grisehus		Låve, fjøs og grisehus bygd saman.	?	Kystgardmiljø	1800	174190658	14
2	Låve	Dårleg	Lita løe i 2 etasjar. Autentisk.	B	Kystgardmiljø		174190623	15
2	Naust	Dårleg	Skiferheller, trenaglar i kledning.	B	Sjøbruksmiljø	1800, 2.kv.	174190607	16
2	Fortøyningsmerke	God	Oppmåla.	A	Sjøbruksmiljø			18

#### 46 Sætravik

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Bygnr.	kartnr.
1	Naust	God 1976.		B	Kystgardmiljø	1800	174188017	5
1	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174188033	6
1	løe	God		B	Kystgardmiljø			7
1	Steingard	God	Mellom inn- og utmark. Synleg på flyfoto.	B	Kystgardmiljø			17
2	Eldhus	?	OK i 1976.	B	Kystgardmiljø	1800	174212244	1
2	Løe	God		B	Kystgardmiljø		174183341	2
2	Våningshus	God		B	Kystgardmiljø		174187991	3
2	Naust	God		B	Kystgardmiljø	1800	174187983	4
2	Løe	?	OK i 1976.	?	Kystgardmiljø	1800	174183325	8
2	Steingard	God	grensgard mellom 1 og 2	B	Kystgardmiljø			18
3	Steingard	God	Mellom inn- og utmark. Synleg på flyfoto.	B	Kystgardmiljø			19
	Bygning	?		?	Kystgardmiljø			12
	Bygning	?		?	Kystgardmiljø			14
	Bygning	?		?	Kystgardmiljø			13

#### 47 Straumøy

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Bygnr.	Kartnr.
1	Hytte, tidlegare naust	God	Ombygd til hytte, muren står att. Fasade naustpreg.	C	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174185956	6
1	Sjøhus	God	Eldre sjøhus, restaurert utvendig.	B	Kystgardmiljø	Eldre		7
1	Torvhus	God	Lite torvhus som er restaurert. Rasteheller.	B	Kystgardmiljø	1800	174212147	8
1	Løe	God	Stor løe, i god stand. Treng vedlikehald.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174185948	9
1	Sauehus	God	Rehabiliter. Soveplassar.	B	Kystgardmiljø	1800-talet, 4.kv.	174212678	10
1	Eldhus	Dårleg	Muren står, enkel konstruksjon.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174212686	11
1	Våningshus	God	Restaurert.	B	Kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174185921	13
1	Eldhus	God	Restaurert.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174213712	14
1	Stabbur	God	Restaurert.	B	Kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174212171	15
1	Skytje/vinterstove	God	Skytja er restaurert, utestova rehabiliter.	B	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174212708	16
1	Utedo	God	Oppattbygd på gamal grunn.	C	Kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174212716	17
1	Reiskapshus	God	Ombygd vognhus. I dag reiskapshus.	D	Kystgardmiljø		174212772	18
1	Husmanspl. Nordre Dalen	Middels	Murar etter husmansplass. Delvis murt opp att.	C	Husmannsplass			19
1	Steinsett veg	God	Langs oppdyrka mark, til løe.	B	Kystgardmiljø			21
2	Våningshus	God		B	Nyare kystgard	1900, 3.kv.	174185999	2
2	Løemur	God	Nede, omsøkt oppattbygd.	C	Nyere kystgard	1900, 3.kv.	174185998	3

2	Sauehusmur	God	Nede, omsøkt oppattbygd.	C	Nyere kystgard			4
	Steinbyggje	God	Husmannsplassen.	B	husmannsplass			20

#### 48 Hjelmen

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Bustad	God		B	kystgardmiljø	1800, 2.kv.	174187940	1
1	Skykje	God		B	kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174187916	2
1	Eldhus	God		B	kystgardmiljø	1800, 4.kv.	174187924	3
1	Låve	God	Autentisk	B	kystgardmiljø	1800, 3.kv.	174187932	4
1	Naust	God	Noko endra	B	kystgardmiljø		174187959	5
1	Uthus	God	Noko endra	B	kystgardmiljø		174187908	6
1	Naust	God	Flatt tak.	C	kystgardmiljø			7
1	Steingard	God	Fleire rydningsmurer.	B	kystgardmiljø			8
1	rydningsrøys	God	Mange flotte rydningsrøysar.	B	kystgardmiljø			9
1	steingard	God	Mange flotte steinagardar.	B	kystgardmiljø			10

#### OMRÅDE ØVRABYGDA

#### 49 Helland

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Veg	Middels	Gammal veg ned til Storavatnet ved Habbastøa.	B	gardsbrukmiljø			6
1	Sommarstøl	Dårleg	Taket er borte	C	gardsbrukmiljø			7
1	Rydningsrøys	God	Kraftig, høg røys. Liamyro.	B	gardsbrukmiljø			5
1	Naust	Middels	Naust ved Storavatet. Habbastøa.	A	vann	1888		3
1	Våningshus	God.	Del av tidlegare klyngetun. Restaurert.	C	gardsbrukmiljø	1868	174189951	2
1	Steingard	God	Plassering ved Liamyro.	B	gardsbrukmiljø			4
2	Jordkjellar	God	Autentisk.	A	gardsbrukmiljø			22
2	Skytje	God	Bølgjebekktak.	B	gardsbrukmiljø	1920-30		21
2	Våningshus	God.	Flytta frå klyngetun på br.1.	A	gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174189854	20
3	Naust	Middels	Fine murar. Autentisk hellelak.	A	sjøbruksmiljø		174188491	20
3	Naustgrunn	Middels	Fine murar.	A	sjøbruksmiljø			22
4	Våningshus	God	Eldste huset i tunet. 49/4	B	gardsbrukmiljø		174190364	10
4	Løe	Middels		B	gardsbrukmiljø		174190313	11
5	Våningshus	God	Heilt modernisert.	D	gardsbrukmiljø			9
7	Løe		Lite att av opphaveleg bygning.	D	gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174189900	23
9	Steingard	Fin	Lang.	A	gardsbrukmiljø			25
9	Våningshus	Dårleg	Flytta frå klyngetun br. 1.	B	gardsbrukmiljø	Flytta 1860	174189706	17
9	Skytje/torvhus	God	Hellelagt tak.	B	gardsbrukmiljø		174189676	18
9	Eldhus		Grunnmuren att.	B	gardsbrukmiljø	Ca 1860		19
9	Steinbru	God	Laga i samband med gruvedrift.	A	gardsbrukmiljø			24
10	Våningshus	Middels	Del av klyngetun. Flytta.	B	gardsbrukmiljø	Flytta, 1900, 1.kv.	174190224	8
14	Steingard Kjerelva	Middels		A	vann	før 1900		24
14	Steingard Kjerelva	Middels		B	vann	før 1900		24b
15	Våningshus	God	Bygd etter gamle teikningar.	C	gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	14669701	1
20	Naust	Middels	Hellelak/eternittak.	B	sjøbruksmiljø	rundt 1900		27

20	Naust	Middels	Rehabiliterert utanpå/gamalt inni.	B	sjøbruksmiljø		174188327	14
20	Naustgrunn	Dårleg	Ikkje i bruk.	B	sjøbruksmiljø			15
20	Naust	Dårleg	Fine murar.	B	sjøbruksmiljø		174188335	16
20	Naust	Dårleg	Fine murar, naustet treng rehabilitering. 49/20	B	sjøbruksmiljø		174188343	17
20	Steingard	Middels	Endar i aust. Miljø Helland.	B	gardsbrukmiljø			18
21	Løe	God	Ikkje endra.	C	gardsbrukmiljø	1928		27
23	Jordkjellar	God	Husmannsplass Synningjo.	A	gardsbrukmiljø	1840-1880		1
31	Våningshus		Om-/påbygd. Posthus. 49/31	C	gardsbrukmiljø	1900	174191409	3
31	Gardshus	God	Restaurert. Flytta 1910. (49/31) Korsvik	B	gardsbrukmiljø	Flytta 1910		2
38	Naustgrunn	God	Nytt naust på gamal mur.	C	sjøbruksmiljø	Før 1900		
49	Naust	Middels		A	sjøbruksmiljø	Rundt 1900		26
49	Våningshus	Middels	Påbygd i høgda og lengda.	D	gardsbrukmiljø		174189978	12
50	Naustgrunn	Middels			sjøbruksmiljø			
51	Naust	Middels		D	sjøbruksmiljø			25
61	Kai	God	Murt, på grunn av stri stau.	B	sjøbruksmiljø			23
255	Naust	Middels	Fine murar.	B	sjøbruksmiljø		174188351	19
273	Våningshus	God		C	gardsbrukmiljø	1928	174189455	26
	Løe	Svært	Bygning riven/brent i GIS.	D	gardsbrukmiljø		174189986	13
<b>50 Hovstad</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Våningshus	Dårleg	Eldste hus i Fitjar, rive?	B	gardsbrukmiljø	1800 talet, 2.kv.	174189234	6
1	Naust	God		B	Enkeltobjekt		174189188	9
1	Eldhus	Berre	Mur av teglstein.	D	Enkeltobjekt	1800, 4.kv.	174189242	8
2	Våningshus	God	Lite att av det originale	D	Enkeltobjekt		174212120	10
4	Våningshus	Dårleg	Flytta.	B	gardsbrukmiljø	Før 1900	174189390	3
4	Stølshus	Bra	Enkelt.	B	gardsbrukmiljø	1920	174194238	5
4	Skytje/løe	Dårleg		B	gardsbrukmiljø	1800-talet	174212767	4
5,8	Naust	God	Eigd av gnr. 8, ligg på gnr. 5.	C	Sjøbruksmiljø	1930-40	174189412	16
7	Våningshus	God	Skifta bordkledning	B	Gardsbrukmiljø	1912	174189528	2
7	Eldhus	Dårleg	Skal renoverast.	B	Gardsbrukmiljø	Før 1900	174189498	1
8	Eldhus	God	Svært god stand	A	Gardsbrukmiljø	Rundt 1900	174189560	11
8	Gravhaug	God	Mogeleg hov. Automatisk freda.	A	Fornminne			15
8	Løe	God		A	gardsbrukmiljø	Rundt1920	174189544	13
8	Skytje	God		A	gardsbrukmiljø	Rundt 1900	174189552	12
8,5	Steingard	God	Høg, jamn. Murt av gråstein	A	gardsbrukmiljø	1900		14
<b>51 Tislavoll</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grade</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
4	Våningshus	God	Flytta frå klyngetun.	A	gardsbrukmiljø	1882		28
4	Skytje	Middels	Skal renoverast.	A	gardsbrukmiljø	Ca 1882		29
4	Stabbur	Middels	Skal renoverast.	A	gardsbrukmiljø	Ca 1882		30
4	Naust	God		A	vann			
4	Stampe	God		A	vann			



52 Storavikjo								
Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus		Lafteverk.		gardsbrukmiljø		174193754	
1	Våningshus		Lafteverk.		gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174193770	8
3	Eldhus,Løe		2 tømra stover saman.	B	gardsbrukmiljø	1860		5
3	Våningshus		Lafteverk.	B	gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174192294	14
3	Eldhus Storevik		Mur naturstein, fuga/tørr.	B	gardsbrukmiljø	1800 talet, fjerde	174212791	15
4	Våningshus		Lafteverk.		gardsbrukmiljø	1800, 3.kv.	174192189	3
4	Eldhus/Skytje		Grind-/stavkonstruksjon.		gardsbrukmiljø	1800, 3.kv.	174192197	4
4	Løe Storevik		Lafteverk.		gardsbrukmiljø	1800, 3.kv.	174192170	5
4	Naust Storevik		Grind- eller stavkonstruksjon.		Enkeltobjekt	1800, 3.kv.	174190801	6
9	Våningshus		Lafteverk.		gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174193843	10
9	Eldhus Storevik		Mur naturstein, fuga/tørr.		gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174193835	11
9	Løe Storevik		Grind-/stavkonstruksjon.		gardsbrukmiljø	1800, 4.kv.	174193800	12
52	Naust Storevik		Mur av naturstein, fuga eller tørr.		gardsbrukmiljø		174193665	9

#### OMRÅDE DÅFJORDEN

##### 53 Stokken Søre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
24	verft	God	Dåfjorden verft.		industri			
54	Hønsehus		Ombygd.	C	gardsbrukmiljø			4
54	Løe	God	Ombygd.	C	gardsbrukmiljø		174212740	3
75	Våningshus	God	Tømra stove. Bevart inni hus.	A	gardsbrukmiljø	1700	174186987	6
75	Løe	God	Helt ombygd.	D	gardsbrukmiljø		174186979	7
93	Løe, grindbygg	God	Restaurert, ombygd.	C	gardsbrukmiljø		174187223	2

##### 51 Tislavoll i Dåfjorden

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Mur etter saga	Bra		A	Industri			17
1	Gammal stem			A	Industri	1819		19
13	Fellessjøbu	Middels	Tidligere stabbur i Bergen.	A	Enkeltobjekt	1910/20?		1
14	Husmur	Bra mur	Truleg bustad for sagarbeidarar.	A	Industri			16
14	Kvernhusmur			A	industri			18

##### 50 Hovstad i Dåfjorden

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
5	Varde	God	Kjerringa	A	utsiktspunkt			101
7	Truleg gamal husmur	Dårleg	Store skadar på muren.	C				30
10	Løe, grindbygg	Dårleg	Gamalt grindbygg. Enkelt.	B	Ruinar		174186774	21
10	Murar, hus og løe	Dårleg	Truleg husmansplass.	C	Ruinar			100
10	Løypestrengfeste			A	Ruinar			22
10	Torvhusmur		Jordåen.	C	Ruinar			15
10	Somarfjøsrumur		Høg og fin	A	Ruinar			40
13	Bustahus	God	Godt vedlikahalde lafteverk.	A	Gardsmiljø		174186332	31
13	Eldhus	God	Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Gardsmiljø	1800	174186324	32
13	Ankerplass	God	Hermansholmen.	A	Sjømiljø			33

13	Steingard	God	Spesiell murteknikk.	A	Gardsmiljø			34
16	Torvhusmur			B	Gardsmiljø			14
16	Våningshus			D	Gardsmiljø		174212732	
16	Eldhus	God	Restaurert cirka 1995.	A	Gardsmiljø	1830	174186715	29
16	Sjøbu	Middels	Oppgradering trengst.	A	Gardsmiljø			28
18	Gamal mur	Dårleg	Gamalt gardstun.	C	Ruinar			38
18	Gamal naustmur	God		A	Ruinar			36
18	Gamal naustmur	God		A	Ruinar			35

#### OMRÅDE FRÅ RYDLAND TIL NESBØ

54 Rydland								
Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	Huset er flytta frå anna stad på tunet.	B	Lensmannsgard	1887	174192855	1
1	Stabbur	God		A	Lensmannsgard	1800	174192863	2
1	Vassnaust	God	4 originale grinder er intakte.	B	Naustmiljø	1800	174192871	4
1	Utedo/ut-/torvhus	God	Vert kalla Hotell Westerheim.	C	Lensmannsgard	1910		3
1	1. kraftverk i Fitjar		Synleg grunnmur. Dynamoen finst.	A	Industri	ca.1910		5
1	Mur, gamlesaga	Middels		A	Industri	Ca. 1740		
2	Vassdreven sag	God	Rydlandsaga oppretta ved sjøen i Dåfjorden.	A	Industri	ca.1920	174213445	6?
2	Våningshus	Middels	Har ikkje originalt tak og vindauge.	B	Gardsmiljø	1870	174192715	6
2	Jordkjellar	Middels	Treng litt utbetring.	A	Gardsmiljø		174212872	7
2	Løe	Middels	Bygd på i fleire omgangar.	B	Gardsmiljø	Etter 1920		8
3	Verkstad/vedhus/smie	God	Samanbygd. Smiedelen er svært gamal	A	Gardsmiljø	1880	174192774	9
3	Hønsehus	Middels		C	Gardsmiljø	etter 1920	174192766	10
3	Kraftverk		Godt synleg steinmur.	A	Industri			13
3	Våningshus		Autentisk	B	Gardsmiljø		12220009005/06?	
3	Potetkjellar	Middels		A	Gardsmiljø	1820	174192723	11
4	Våningshus	God	Påbygd fleire gonger. Endra.	C	Gardsmiljø	1887, eldste del		14
4	Skytje	Middels		B	Gardsmiljø	1921		15
4	Naust	God	Nyleg restaurert.	A	Naustmiljø	1887		16
4	Kraftverk	Dårleg	Teke ut av bruk etter lynskade for cirka 30 år sidan.	B	Industri			17
5	Våningshus/ruin	Godt	Bureisingsplass	B	Gardsmiljø	1912		20
11	Våningshus	God		B	Gardsmiljø	1939		18
11	Løe	God		B	Gardsmiljø	1942		19
	Murar etter 4 hus	Dårleg	Murar etter hus rivne i 1950. Arbeiderboligar	A				

#### 55 Sæterbø

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Ved/Kjerrehus	Dårleg	I SEFRAK oppført som eldhus.	A	Gardsmiljø	1921	174208980	22
1	Våningshus	Middels	Ombygd. Eldste del av huset er eldre.	A	Gardsmiljø		174208972	20
1	Stabbur	God	Ukjent alder, men eldste del truleg bygd før 1850.	A	Gardsmiljø		174208964	21

#### 56 Liarbø

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Nr i kart
1	Løe	God		A	Gardsmiljø	1921	174192472	24
1	Hønsehus	God		A	Gardsmiljø	Etter 1920		28

1	Røykehus	Middels		A	Gardsmiljø	Etter 1920		29
1	Garasje	God		A	Gardsmiljø	Etter 1920		30
1	Våningshus	Middels	Huset er påbygd for om lag 20 år sidan.	A	Gardsmiljø	1750	174192464	23
1	Stabbur	Middels	Stor kulturhistorisk verdi!	A	Gardsmiljø	1750	174192421	25
1	Skytje Liarbø,	God		A	Gardsmiljø	1700, 2.kv.	174192413	26
1	Eldhus,	God		A	Gardsmiljø	1700, 2.kv.	174192413	26
1	Støls hus	Middels	Treng restaurering.	A	Gardsmiljø	1850	174192456	27

#### 57 Årbø

Bnr.	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Grindløe	God	Plater på tak, motting/flor riven. Endringar.	C		1880	174194742	10
1	Vedhus med utedo	Dårleg		D		1914		
4	Støls hus	God	Cirka 1930: skifta tak, frå torvtak.	B		1800	174188602	7
4	Kvernhusmur	Middels	Huset rive før 1910.	B				2
4	Støttemur Tveitaelva	God	Murt opp av Berge Årbø cirka 1950.	A	Murmiljø			3
4	Rydningrøys	God		B	Mursmiljø			4
4	Naustmur	Dårleg	Nedrasa	C	murmiljø			6
16	Våningshus		Påbyggd 1943. Nytt hus, gamal mur.	C	Enkeltobjekt	1880, 1943	174188521	14
20	Potetkjellar	God	Hadde heilt tak fram til cirka 1970.	A	Enkeltobjekt	1800, 3.kv.	174188637	13
24	Kårhus	Middels	Tømra bygg, kalla "Maiastova".	A	Enkeltobjekt	1907		11
	Bru Rydlanselva		Steinsett	B	Enkeltobjekt			20
	Bru Tveitaelva		Steinsett.	A	Enkeltobjekt			21

#### 58 Tveita

Bnr.	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	God	I bruk. Miljø.	A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174189048	6
1	Løe	God	Miljø.	A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174189021	7
3	Våningshus	Middels	Gardmiljø/ Autentisk.	A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174188807	5
3	Eldhus	Middels	Gardsmiljø/autentisk.	A	Gardsmiljø	1800-talet	174188815	4
6	Våningshus	God	Under renovering.	A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174188874	6
6	Utehus/Skytje	God		A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174188882	2
6	Steingard	Middels		A	Gardsmiljø			11
6	Løe	God		A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174188890	3
7	Steingard	God	Restaurert i cirka 2000.	A				12
7	Båstø	Middels		A				1
7	Våningshus	God	Frå lensmannsgard Nordfonno. Lafteverk.	A			174188831	10
7	Naustmur			A	Naustmiljø	1800	174212775	9
8	Våningshus	God	Delar av huset er flytta.	A	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174189102	8

#### 59 Vik

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
2	Rydningrøys	God	Er rydda i samband med dyrking.	B				5
2	Løe	God		B				7
4	Kårstove/ Våningshus	Dårleg	Flytta frå Fitjarøyane.	A	Enkeltobjekt	ca 1820	174204446	2
5	Våningshus	God	Gamle skulen frå Osterneset.	A	Gardsmiljø		174204365	6

8	Kårstove/Våningshus	Brukbar	Tidlegare del av større hus.	A	Gardsmiljø	Ca 1800	174204659	3
8	Løe	God	Flytta frå klyngetun. 4 brukarar der.	A	Gardsmiljø	Ca 1800	174204667	4
9	Løe	God	Grindebygg	B		1800-talet	9649158 ?	9

#### 60 Nesbø

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
-----	------	----------	----------------------	-------	-----------------	----------	---------	---------

#### OMRÅDE VESTBØSTAD - KALVEID

#### 61 Vestbøstad

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	byggnr.	Kartnr.
2	Steingard	God	I Kråko.	B				1
2	Våningshus	God	Restaurert. Lafteverk.	A	Gardsmiljø	1815	174205361	3
2	Løe	Middels/g	Påbygd. Grind-/stavstavkonstruksjon.	A	Gards miljø	1815	174205353	4
3	Våningshus	God	Skifta ut alle vindauge cirka 1980.	B	Enkeltobjekt	Ca 1915		5
4	Våningshus	God	Restaurert og påbygd.	B	Enkeltobjekt			6
5	Våningshus	God	Ombygd lafteverk.	B	Enkeltobjekt	ca 1850	174205213	7
5	Naust	God	Godt vedlikehalde.	A	Naustmiljø	Ca 1800	174199752	13
5	Naust			A	Naustmiljø		96474046	14
5	Naustmur		Mur av naturstein, fuga/tørr.	A	Naustmiljø	1800-talet	174199760	15
5	Naustmur		Mur- eller stavkonstruksjon.	A	Naustmiljø	1800-talet	174199779	16
5	Naustmur		Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Naustmiljø	1800-talet	174199787	17
6	Naust	God	Restaurert i 2010-2011.	A	Naustmiljø	Ca 1750		12
6	Våningshus	Dårleg	Flytta frå Lio.	A	Gardsmiljø	Ca.1850	174204950	10
6	Våningshus		Nytt hus utanpå gamlestova.	B	Gardsmiljø	1800-2012	174205302	2
6	Helleristning			A	Freda formnminne			
8	Naust	Middels		B		Ca 1800		?????
8	Kolerakyrkjegard	God	Treng ryddast og merkast.	A	kyrkjegard			26
9	Løe		Bindingsverk.	D		1800, 4.kv.	9647589	25
11	Våningshus	Middels	Lafteverk.	A	Gardsmiljø	1800	174205027	31
11	Løe	Middels	Grind-/stavkonstruksjon.	A	Gardsmiljø	1800	174204985	30
13	Våningshus	Middels	Lafteverk.	A	Gardsmiljø	Ca.1850	174204934	8
13	Løe			A	Gardsmiljø		174204942	9
141	Våningshus	God	Skifta vindauge.	B	Enkeltobjekt		174205256	5
249	Våningshus	God	Har høvert til hovudbruket.	A	Gardsmiljø	Ca 1880	174204845	23
249	Eldhus	Middels	Skal restaurerast.	A	Gardsmiljø		174204829	24
575	Våningshus	God	Frådelt hovudbruk. Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1800-talet	174205167	20

#### OMRÅDE SENTRUM

#### 62 Rimbareid

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	steingard		gjennomgåande steingard mellom inn- og utmark. Går frå Sandvik til Rimbareid	A		1899		
1	Våningshus	Middels	Lafteverk.	B		1890	174202354	1
2	Våningshus	Dårleg	Grind- eller stavkonstruksjon.	C		1887	174202451	2
2	Torvhus		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174202478	3
2	Løe		Grind- eller stavkonstruksjon.	C		1800, 4.kv.	174202508 nr	4
2	Våningshus	Dårleg	Grind- eller stavkonstruksjon.	C		1887	174202451	5

3	Våningshus	God	Søre del bygd 1600. Flytta.	A		1878	174202567	6
3	Stabbur	Middels	Lafteverk.	A		Før 1795	174202532	7
3	Ruin etter eldhus			C			174213100	8
3	Løe		Lafteverk.			1800, 4.kv.	174202524	9
3	Vedhus, Rimbereid		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174202540	10
4	Våningshus	God	Ombygd 1965. Bindingsverk.	D		1908	174202648	11
4	Vedhus	Middels	Autentisk storleik.	C		1.verdskrig		12
6	Klokkargarden	God	Restaurert i 1980. Lafteverk.	A	skulehistorie	1865	174203490	13
7	Våningshus	God	Ombygd tidleg på 1970? Lafteverk.	C		1883	174203326	14
7	Gravrøys, Rimsvarden		bronsealdergrav	A	fornminne			
7	Løe, Rimbereid		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174203342	
8	Våningshus	God	Lafteverk.	B	Gardstun	1868	174203431	
8	Løe	Middels	Ombygd i 1931. Grind-/stavkonstruksjon.	B	Miljø	1870	174203466	15
9	Våningshus	God	Flytta 1885. Ombygd 1947 og 1973.	C	gardsmiljø	1885	174202435	
9	Vedhus "Gamlestova"	Dårleg	Lafteverk. Autentisk. Før utskifte.	A	gardsmiljø	1888	174202400	16
9	Torvhus		Grind- eller stavkonstruksjon.	A		1800, 2.kv.	174213887	
10	Våningshus	God	Lafteverk. Ser ut som 50-talshus.	C		1850	174202370	
10	Løe	God	Ombygd 1980. Svært ombygd.	D		1903	9646620	
11	Våningshus/anneks		Lafteverk.			1800, 2.kv.	14669965	
11	Løe		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800, 2.kv.	174202257	
17	Eldhus		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800, 4.kv.	174203350	
<b>63 Prestbø</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr!!!</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Naust		Ser veldig gammalt ut. Tak blåst ned.	B	Enkeltobjekt	1900	174199132	7
2	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Enkeltobjekt		174199213	
3	Våningshus		Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1800, 3.kv.	174203636	
3	Eldhus		Grind- eller stavkonstruksjon.	B	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174203628	
4	Våningshus		Lafteverk.			1800	174199477	
4	Løe		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174203687	
4	Vedhus		Grind- eller stavkonstruksjon.			1900	174199485	
20	Dalebua, handels-saltbu	God	Flytta til Færøysund frå Bergen, 1882 til sentrum.	A	handelstad	Før 1850	174199051	1
20	Naust	God		A				3
20	Gjestgjevarstad	God		A	gjestgjevarstad	1882	174198950	4
24	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174199183	
24	Nothus		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174199175	
31	Fitjar meieri	God	Murhus.	A	samvirke	Ca 1950		6
34	Kårhus, Mortenstova		Lafteverk.			1800, 3.kv.	174199469	
59	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174199302	
20 (8)	Naust	God	Bygd av tømmer.	A		1882	174199035	2
20 (8)	Tidligare bakeri	God		A	handelstad	1882	174198942	5
<b>64 Skålavik</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
64	Våningshus		Lafteverk, vanlig saltak.			1800-talet	174197520	
2	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800-talet	174197512	

## 65 Fitjar

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
3	Kongsbrunnen			A	forminne			
3	Prestegard/paktargard			A		1800, 3.kv.		
4	Torvgard/gjerde/moldgjerde		Torvgarden frå bnr. 3 til veg.			1860		
4	Steingard		Noko har bra høgt og noko er lågt.	B				
4	Våningshus	Bra	Flytta frå gamle Fitjartunet cirka 1867.	B			174200599	40
4	Uthus	Bra	Byggingen oppført i staden for ein nedbrent i 1921. Vart	C			174200602	41
4	Gjødsekjellar/motting	Middels	Tilhørde gamal løe.	C		1967	174200610	42
12	Våningshus Tollakshuset	Bra	Autentisk.	B		1900	174198748	8
12	Uthus/vedhus.	Middels	Autentisk/2 bygg.	B		1900	174198721	9
47	Våningshus i Træet	Bra	Lafteverk, vanleg saltak. Småbruk.	A	småbruksmiljø	1865	174196451	10
47	Løe	Dårleg	Kun muren står att etter småbruk.	B	småbruksmiljø	1850	174214026	11
47	Naust	Bra	Flytta frå ein stad nedanfor.	B	småbruksmiljø	(1900)1941	174196524	12
47	Gamalt hus/hønsehus	Bra	Fitjartun. Enkeltojekt.	B		Ca 1900 eller før.	174212937	13
47	Uthus/vaskeri/vedhus	Bra		B	Miljø	1955		14
141	Våningshus/Tronshus	Bra	Flytta frå Kongsgarden i 1860.	A	Gardsmiljø	Frå før 1850	174198144	26
141	Eldhus	Bra	Vølt rundt 1945.	B	Gardsmiljø	1900	174198160	27
141	Vedhus	Dårleg	1945.	B	Gardsmiljø	1900	174198152	28
383	Løe/driftsbygging	Bra	Gamalt tømmer.	B	Gardsmiljø	1933	174198632	29
386	Del av våningshus		Lafteverk.	?			174197075	
	Fitjar kyrkje	God	Grunnmur bygd av stein frå den gamle kyrkja.	A		1867	9647821	
	Låve, Fitjar		Må sjekkast om den finst i dag!			1800-talet	174200351	
	Våningshus, Fitjar		Lafteverk.			1800-talet	174200335	
	Naust, Fitjar		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174214093	
	Våningshus, Fitjar		Vertikalt over- og underliggjarpnål.			1800	3420590	

## 66 Volden

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	steingard		gjennomgåande steingard mellom inn- og utmark. Går frå Sandvik til Rimbareid	A		1899		
12	Våningshus		Lafteverk, vanleg saltak.	?			174201374	

## 67 Havn

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
15	Båthus/naust	Bra		B	Naustmiljø	1947		22
26	Gamalt naust	Bra	Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Naustmiljø		174196400	23
14	Gamalt naust	Bra	Restaurert. Ny bordkledning i gamal stil.	B	Naustmiljø		174196419	24
28	Hønsehus, våningshus	Bra	Brukt som hytte.	D		Før 1900	174196435	17
28	Steinnaust	Bra	Murt i grå stein. Tak av grå, firkanta heller.	B	Naustmiljø		174196397	18
8	Naust		Kun grunnmur/støypet golv.	B	Naustmiljø	1942		19
8?	Naust/båthus	Middels		B	Naustmiljø	1942	Utan byggnr.	19+22-25
117	Naust/båthus	Bra		B	Naustmiljø	1947	174196370	21
	" Losjehuset"	Bra	Flytta. Autentisk	A	Samfunnsliv	1905/1906	174198411	15

55	Uthus	Middels		C		1901	174214654	16
1	Våningshus		Lafterverk.	?		1800, 4.kv.	174197156	
1	Låve		Grind- eller stavkonstruksjon.	?		1800, 4. kv.	174196176	
2	Naust, Hamn		Grind- eller stavkonstruksjon.	?			174196397	
2	Naust	Bra	Grind- eller stavkonstruksjon.	?			174196427	

#### OMRÅDE BREIVIKJO TIL ÅRSKOG

##### 68 Breivik

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningshus	god	Lafterverk.	B	Gardsmiljø	1800, 3.kv.	174195714	1
1	Røykstove	god	Lafterverk.	A	Gardsmiljø	1600-talet	174195692	2
1	steingard			A	Gardsmiljø			3

##### 69 Årskog

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	steingard		gjennomgående steingard mellom inn- og utmark. Går frå Sandvik til Rimbareid	A		1899		
1,2	Løe	God		C		1952/53		7
1,2	Kvern	Dårleg	Restar.	C	industri			8
3	Våningshus	God		A	Gardsbrukmiljø	1841		1
3	Løe	God		A	Gardsbrukmiljø	Ca 1841	174195552	2
3	Stabbur	God	Flytta frå Hovstad.	A	Gardsbrukmiljø	1700-talet		3
3	Naust	God		A	Sjøbruksmiljø			4
3	Kvern			A	Industri			

#### OMRÅDE OSTERNESET

##### 70 Landa

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	steingard		gjennomgående steingard mellom inn- og utmark. Går frå Sandvik til Rimbareid	A		1899		
1	Våningshus	Middels	Treng restaurering.	A	Gardsmiljø	1860	174208522	1
1	Stabbur	God	Lafterverk.	A	Gardsmiljø		174208484	2
1	Løemur			B	Gardmiljø			4
1	Hønse-/geitehus	Dårleg		B	Gardsmiljø	Truleg 1930	174213232	5
1	Sjoarvegen	God	Sjoarveg.	A	Sjøbruksmiljø			7
1	Kraftverk	God	Verket var i bruk til 1940-åra.	A	Industri	Ca 1920/30		8
1	Vårflormur			B	Gardsbrukmiljø		12220004015	6
1	Utløemur			A	Gardsbrukmiljø	1800		6
1(6)	Naust	Bra	Gloppevågen. Restaurert	A	Naustmiljø		174208735	9
1(6)	Sjøbu	Bra	Gloppevågen. Restaurert	A	Naustmiljø	1800-talet	174208727	10
2 (30)	Klyngehus	Ruin	Fråflytta cirka 1860.	A	Ruin	Frå 1600		11
2	Våningshus	God	Landatunet. Nordre del, opphaveleg søre, 1890.	A	Gardsmiljø	1860	14668543	16
2	Steingard	God		A	Gardsmiljø			12
2	Skytja	God	Først skytje, så grise-/hønsehus.	A	Gardsmiljø	1860	174208395	14
2	Eldhus	God	Bakehus/eldhus.	A		1860	174208387	15
2	Stølshus			?				17
2	Stølshus			?				18

2	Stølshus			?				19
2	Geitehusmur	dårleg		C	Miljø	1800, 4.kv.	174213240	13
2	Sjøbu		Gloppevågen	A	Sjøbruksmiljø	1800, 4.kv.	174214034	21
2	Notbu		Gloppevågen	A	Sjøbruksmiljø	1800-talet	174208786	20
3	Våningshus	Bra	Opphaveleg	A		1866-70	174208298	22
3	Smie	God	Lafteverk.	A			174213941	23
3	Løe	God	Påbygd. Eldste del frå midt-1800-tal.	A			174208328	24
3	Sjøbu	God		A	sjøbruksmiljø		174208778	26
3	Naust	God		A	sjøbruksmiljø		174208751	27
4	Eldhus	Bra		A				30
4	Løe	Bra		A			174208166	32
4	Utedo	Bra		A			174208077	33
4	Vedskjul	God		A			174215766	31
4	Våningshus	God	Lafteverk.	A		1700	174208131	28
4	Skytje	Riven	Riven.	C			174208085	?
4	Vedskjul	Bra		A		1800	174208093	29
4(6)	Naust	God		A	Sjøbruksmiljø	1800	174208743	34
	mur		mur etter bunkers?	B	Forsvarsverk			

#### 71 Gloppo

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	Våningshus	God	Lafteverk.	B		1800-talet, 2.kv.	174207739	35
1	Sjå	Dårleg		B			174213216	35
1	Sauefjøs	Dårleg	Som eldhus i Gis og SEFRAK.	C			174207720	37
1	Eldhus	God	Nyrestaurert.	B			174207720	37
1	Naust			B		1800-talet	174208689	38
2	Hestehus/ stall	God		B				40
2	Potetkjeller	God		A				41
2	Sjå	God		B				42
2	Eldhus	God		B			174207798	39
3	Naust		Under restaurering.	C			174208646	45
3	Torvhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B		1800	174207887	46
3	Våningshus		Frå tidleg 1800-tal.	B		1800	174207860	48
3	Utedo			?				49
3	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B		1800	174207852	47
4	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Enkelt	1800	174208654	44
	steingard							
<b>72 Lillenes</b>								
Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Gradering	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Nr. i kart
1	Våningshus	God	Lafteverk.	A		1800, 2.kv.	174208875	50
1	Vedskjul/arbeidshus	God	Nyrestaurert	A			174208840	51
1	Stabbur	God	Nyrestaurert	A			174208859	52
1	Eldhus	God	Mur av naturstein, fuga eller tørr.	A			174213208	53



1	Løe	god	Grind- eller stavkonstruksjon.	A		1800, 2.kv.	174208883	54
1	Naust med sjøbu		Restaurert. Har tatt vare på murane.	C		1800	174208816	56
1	Saueflor-/uteformur steingard		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B		1800		55
	torvhusmur		husmur ved fellestorvmyr					
<b>73 Skumsnes</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Våningshus		Lafterverk.				1742075453	56
1	Vedskjul, snekkerbod						174207488	57
1	Uthus, garasje, skytje i SEFRÅK						174213933	58
1	Naust			A	Naustmiljø		174207321	59
2	Våningshus	God		B			174213194	60
2	Eldhus	God		A			174207429	61
3	Naust Steingard	God God		A	Naustmiljø		174207372	62
4	Våningshus/Gjørstovo		Ein trur at huset opphaveleg er frå 1600-talet.	A			174207526	64
4	Løe						174207577	65
4	Stabbur						174207569	66
4	Eldhus						174215715	67
4	Gammal hustuft		husmannsplass	A				68
4	Sjøbu	God	3 sjøbuer	A	Sjøbruksmiljø		174207364	69
5	Våningshus		Hovudhus cirka 1960.				174207542	63
5	Garasje/uthus /eldhus		Mur av teglstein.				174207550	70
	Sjoarvegen			A	Sjøbruksmiljø			
	Rydningrøys			A				
	Rydningrøys steingard			A				
	Bautastein			A	Fornminne			
	Gravhaug			A	Fornminne			
	Gravhaug			A	Fornminne			
	Sjømerke	dårleg	svært enkel haldar til oljelampe	A	enkeltobjekt sjø			
<b>74 Tufteland litle</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Løe	Middels	Funksjon som sauefjøs og høystål.				174206546	
1	Våningshus	Middels	Flytta fleire gonger. Påbygt i 1963 og 1984.			Før 1888	174206473	
1	Kjelde	Middels	Kjelda ligg attmed Kjeldesteinen og er steinsett inni.					
1	Gamlegarden, hustuft	Dårleg	Det har gått fleire ras ned i hustufta.			1888-1916		
1	Eldhus	Middels	Taket vart renoverert i 2003.			Ukjent	174206503	
1	Smalehus	Dårleg	Hustuft. Bygt tidleg 1900-tal. Teke ned kring 1980.					
1	Rydningrøys	Middels	Mange små rydningrøysar					
1	Naust	Middels	Pannetak vart teke ned og erstatta med plater.	B			174208824	
1	Kai	Dårleg				Ca 1920		

1	Kvilestein	Middels	Sønsta Kvile, kvilestein på ferdslveg					
2	Båtstø	Middels	Plass til å fortøya færing i kortare periodar.				174208808	
2	Hestehus	Middels	Taket vart rive i 1970. .				174206767	
2	Løe	Dårleg	Grindverk flytta flytta ved utskifting 1873.	A		Eldste del bygd før 1874	174206716	
2	Notabu	Middels	Naustet fekk platetak cirka 1980.	B			174208794	
2	Våningshus	God	Bygd på på 1970-talet for å få bad/toalett.			Bygd 1901	174206732	
2	Rydningrøyser/ støttemur	Middels						
<b>75 Tufteland sore</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Smalehus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800-talet	174206619	
1	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800 talet, 3. kv.	174206600	
1	Våningshus		Lafteverk.			1800-talet	174206589	
1	Låve		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174213909	
1	Potetkjellar		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800 talet, 3.kv.	174213119	
1	Utløe		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800 talet, 3.kv.	174206562	
1	Utløe		Grind- eller stavkonstruksjon.			1900 talet, 1.kv.	174213135	
2	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800-talet	174213127	
2	Kårstove		Lafteverk.			1800-talet	174206678	
9	Våningshus		Lafteverk.			1800 talet, 4.kv.	174206449	
9	Smalehus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800 talet, 2.kv.	174206430	
<b>Tveit 76</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Naust		Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Naustmiljø	1800 talet, 2.kv.	174206317	
1	Naust		Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Naustmiljø	1800-talet	174206309	
1	Naust		Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Naustmiljø	1800-talet	174206295	
1	Utløe		Grind- eller stavkonstruksjon.		Gardsmiljø	1900 talet, 1.kv.	174213151	
1	Våningshus		Lafteverk.		Gardsmiljø	1800 talet, 2.kv.	174206422	
1	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	A	Gardsmiljø	1800-talet	174213917	
1	Potetkjellar		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	A	Gardsmiljø	1800-talet	174213143	
1	Vårflor/utefjøs		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1900 talet, 1.kv.	174213178	
2	Låve		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800 talet, 2.kv.	174206341	
4	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800 talet, 2.kv.	174206376	
	Nothus		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800 talet, 4.kv.		
<b>Stokken nordre 77</b>								
<b>Bnr</b>	<b>Type</b>	<b>Tilstand</b>	<b>Kommentar/byggeskikk</b>	<b>Grad.</b>	<b>Kulturell verdi</b>	<b>Datering</b>	<b>Byggnr.</b>	<b>Kartnr.</b>
1	Våningshus		Lafteverk. Horisontalt trepanel med høvla kantprofil.			1800 talet, 2.kv.	174207038	
1	Stabbur/eldhus		Lafteverk. Horisontalt trepanel med høvla kantprofil.			1800-talet	174206988	
1	Naust		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174206945	
1	Notabu		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174206937	
1	Sauflor		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174207011	
1	Uthus		Grind- eller stavkonstruksjon u/ kledning			1800-talet	174207003	

Osternes festning								
1	Verkstad/ Garasje	Støypet plate	Garasje.	A	Krigsminne			1
	Ammo-bunker/ kasun		Ammunisjonsbunker gardsplass i framkant, nordsida.	A	Krigsminne			2
	Kai		Kai, merka av naturens tann.	A	Krigsminne			3
	Arrest/vaktbu	Grunnmur		A	Krigsminne			4
	Flaggstong-fundament	Fundament	1x1 meter.	A	Krigsminne			5
	Sjukestove	Grunnmur		A	Krigsminne			6
		Grunnmur		A	Krigsminne			7
	Skilderhus	Fundament	1x1 meter.	A	Krigsminne			8
	Ly		Ope for husdyr.	A	Krigsminne			9
	Messe	Grunnmur	Brukt som fylling av diverse massar.	A	Krigsminne			10
	Bad	Rivingsavfa	Rive maskinelt etter år 2000.	A	Krigsminne			11
	Bru/ Vegfundament	Kjørbar	Tørrmur.	A	Krigsminne			12
	Brønn	Tett dam	Full av humus og liknande.	A	Krigsminne			13
	Offisersbrakke	Grunnmur	Ryddda for vegetasjon.	A	Krigsminne			14
	MG-stilling	Open	Ryddda for vegetasjon, skiftestilling med god oversikt.	A	Krigsminne			15
	Sambandsbunker	Tett	Ryddda for rot innvendig, lukka for husdyr.	A	Krigsminne			16
	Kommandantbustad	Grunnmur	Ryddda for vegetasjon.	A	Krigsminne			17
			Støpt rom med steinfylling over. Aust for luftvern.	A	Krigsminne			18
	Luftvernstilling	Mur	Brystvern 360 grader.	A	Krigsminne			19
		Grunnmur	Ved luftvern.	A	Krigsminne			20
	Vasstank	Støypet tank		A	Krigsminne			21
	Kommandosentral		Inkludert nærforsvar.	A	Krigsminne			22
	Garasje	Støypet plate	Nedrast tørrmur.	A	Krigsminne			23
	Framskote matdepot		Murte vegger mot berg, støypet tak.	A	Krigsminne			24
	Grunnmur	Grunnmur		A	Krigsminne			25
	Mannskapsbrakke	Grunnmur		A	Krigsminne			26
	Hovudskytstilling		For 12,7 SKC.	A	Krigsminne			27
	Luftvernstilling		For 20 mm Madsen.	A	Krigsminne			28
	Hovudskytstilling		For 12,7 SKC.	A	Krigsminne			29
	Luftvernstilling		For 20mm Madsen.	A	Krigsminne			30
	Hovudskytstilling		For 12,7 SKC.	A	Krigsminne			31
	Mannskapsbrakke			A	Krigsminne			32
	Ly			A	Krigsminne			33
	Hovudskytstilling		For 12,7 SKC.	A	Krigsminne			34
	Generatorhus	Støypet plate	For lyskastar.	A	Krigsminne			35
	Lyskastarfundament		150cm	A	Krigsminne			36
	Feltkanonstilling		For 75mm feltkanon.	A	Krigsminne			37
<b>78 Sandvik</b>								
Bnr	Type	Tilstand	kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
	steingard		gjennomgåande steingard mellom inn- og utmark. Går frå Sandvik til Rimbareid	A		1899		
1	Løe		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174206244	
1	Sjøbu		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174213925	

	Steingard							
	Rydningrøys							
3	Våningsshus		Lafteverk.			1800-talet	174206120	
3	Sjøbu		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174206082	
3	Uteløe med flor		Grind- eller stavkonstruksjon.			1800-talet	174206015	
3	Smalehus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174206023	
4	Våningsshus		Lafteverk.	A	Gardsmiljø	1800-talet, 3.kv.	174206007	
4	Stall		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	A	Gardsmiljø	1800-talet	174205957	
4	Løe			A	Gardsmiljø			
4	steingard							
4	Naust		Trekonstruksjon.	B		1800-talet	174206090	
4	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B		1800, 4.kv.	174206058	
	Eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174206252	

#### OMRÅDE STRANDO

##### 79 Levåg nedre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	kartnr.
1	Uteløe		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174205760	
1	Sjøbu/notbu		Lafteverk.	B	Naustmiljø	1800	174205744	1
1	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Naustmiljø	1800	174205752	
	Husmur		spesielt høg og flott mur	A	enkeltobjekt			
4	Løe	God	Grind- eller stavkonstruksjon. Handelsstad.	A	gardsmiljø	1800, 3.kv.	174205574	4
4	Krambu	God	Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Gardsmiljø	1600, 3.kv.	174205531	2
4	Notabu	God	Grind- eller stavkonstruksjon.	A	Gardsmiljø	1800	174205558	
4	Hummarpark	God		A	Gardsmiljø			7
14	Kårstove	God	Martestova	A	Gardsmiljø		174205515	6
	Våningsshus	God	Lafteverk. Handelsstad.	A	Gardsmiljø	1800, 3.kv.	174205582	3
	Steingard.	God		A				

##### 80 Levåg øvre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Naust	God		B	Naustmiljø			
1	Potetkjellar		Mur av teglstein. Registrert i GIS som potetkjellar.			1800	174205868	
2	Eldhus	God	Mur av naturstein, fuga eller tørr. Autentisk.	A		1800	174205876	
3	Løe	God	Autentisk. Skulle vera SEFRAK-registrert.	c				
?	Våningsshus	Rive	Grind- eller stavkonstruksjon.			1800	174205841	

##### Engevik nordre 81

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Våningsshus	Middels	Huset står tomt.	C	Gardsmiljø	Ca 1870		30
1	Eldhus		Berre mur.	C	Gardsmiljø			31
1	Løe		Delvis riven.	C	Gardsmiljø			32
1	Naust		"Smealio".	B	Naustmiljø			33
1	Løemur		Husmannsplass, Tongane.	C	Husmannsplass			34
1	Mur		Felles notbu.	B	Naustmiljø			35
1	Smio		Mur.	C	Gardsmiljø			37
1	Stølahus		Mur.	C	Gardsmiljø			39
1	Domur			C	Gardsmiljø			40

2	Bustahus	Påbygd	Kjelde i kjellaren.	D		1919		41
2	Naust			B	Naustmiljø			42
2	Mur		Høgabakkjen /Engjavikeneset.	C				43
2	Løemur		Noraløe.	C				44
3	Grunnmur		Husmannsplass/Eide.					52
3	Grunnmur							53
3	Grunnmur		Skåtadalen, naust.					54
3	Støls husmur							46
3	Våningshus					1920		47
3	Husmannsplass/husmur		Gammalstovo.					48
3	Løemur					1880-90		49
3	Mur		Smalehus.					50
3	Naust							51
4	Naust	God		B	Naustmiljø			55
4	Sjoarveg		Fint murt veg.	B	Veg			57
4	Grunnmur		Smio.	C	Gardsmiljø			58
4	Løemur		Grind- eller stavkonstruksjon. Vanlig saltak.			1800	174214018	
4	Kjeldo		Saman med våningshus.	B	Enkelt			Nr i kart 60
15	Våningshus	God	Flytta frå Seto (Sørgard).	B	Enkelt	1800	174209847	56
	Mur		Raugebergsbakkjen/Husmannndplass.	C				45
	Husmur		Husmannsplass, Tongane	C	Husmannsplass			36

#### 82 Engevik midtre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Løe	Middels		B	Gardsmiljø	1917		9
1	Eldhus	God		B	Gardsmiljø			10
1	Naust	God		C	Gardsmiljø			11
1	Mur		Torvhus.	B	Gardsmiljø			12
1	Steingard			B	Gardsmiljø			13

#### 83 Engevik søre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Steinbru			B	Gardsmiljø			3
1	Steinbru			B	Gardsmiljø			4
1	Stor stein			B	Gardsmiljø			
1	Mur		Støls hus.	B	Gardsmiljø			5
1	Støls husmur			B		1890		8
1	Våningshus	God	Horisontalt trepanel. Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1800	174210365	1
1	Eldhus	God	Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B	Gardsmiljø		174210349	2
1	Naust		Bygning riven/brent.				174210373	
2	Mur		Husmannsplass/flytta til Skotet.	B				7
2	Mur/eldhus		Mur av naturstein, fuga eller tørr.	B		1800	174210292	6

#### 84 Hovland

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Bustadhus			B	Gardsmiljø	1800, 4.kv.	174210616	7
1	Løemur		Ny løe like nedanfor.	B	Gardsmiljø			8
1	Utedo			B	Gardsmiljø			9

1	Fjøsrum		Fjøsrumen flytta, utskifting.	B	Gardsmiljø			22
2	Mur		Torvhus.					
3	Løe	God	Modernisert og påbygd.	c	Gardsmiljø		174210470	12
4	Bustadhus	God	Lafteverk.				174210462	13
4	Naust	God	Naturmur.				174210403	15
4	Løe		Ny løe på gamal grunnmur. Grind-/stavkonstruksjon				174210551	14
25	Bustadhus	God	Lafteverk.	C	Gardsmiljø	1800	174210519	11
2 og 1	Grunnmur/ naust/ sjøbu		Berre muren står att. Naust med notbu.				174210667	10

#### 85 Vistvik

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Naust							
1	Torvmyr		Torvmyr. Løypestreng.			Før 1907		
1,2	Fortøyingsring		Holmen.	A	Enkelt/sjø			18
2	Fortøyingsring		Hammaren.	A	Enkelt/sjø			19
2	Våningshus	God	Restaurert i 2007.	B	gardsmiljø	1907		1
2	Geitehus/murane			B	Stølsmiljø			5
2	Husmur		Hovudhus her før deling i 1682.					6
2	Husmur?		"Hjelfestingen".					20
2	2		Manglar eit naust her!					
2	Naust	God	Flytta. Ny kledning.	B	Gardsmiljø	1860	174210802	3
2	Løe	God	Restaurert i 2011.	B	Gardsmiljø	1890	174210853	2
2	Stølahus, vårflor	God	Restaurert, nytt tak i 2009.	A	Stølsmiljø	1800	174213321	4
	Steingard		Har vore knytt til stølahus og bakke	A				
3	Fortøyingsring		Storetongjen.	A	Enkelt/sjø			17
5	Fortøyning		Littetongjen.	A	Enkelt/sjø			16
12	Våningshus			B	Gardsmiljø	1800, 3.kv.	174210861	

#### 86 Hageberg

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Løe	God		B	Gardsmiljø			3
1	Støls hus		Berre muren står att.	B	Gardsmiljø			4
1	Kraftstasjon	Dårleg	2 kiloWatt installert effekt.	B	Gardsmiljø	1932		5
1	Kvernhus		Berre muren står att.	B	Gardsmiljø			8
1	Bustahus	God	Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1870	174211000	
1	Stabbur	Middels	Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1700-talet	174210993	2
1,2			Sjoarvegen på Hageberg. Kommunikasjon.	B	Gardsmiljø			
2	Naust		Gamalt naust.	B	Naustmiljø	1800, 3.kv.	174210918	7
2	Naust	Middels	Grind- eller stavkonstruksjon.	B	Naustmiljø		174210926	6
3	Skulehus	God	Flytta frå Valevåg.	A	Skulehistorie		174210888	21
4	Bedehus	God		A	Kristenliv	1949	174210969	20

#### 87 Raunholm nordre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
2	Mur		Notbu/bryggje.	B	Miljø			5
2	Hustuft med uthus	God	Engels plassen /husmannsplass.	B	Miljø			6
18	Løemur		Engels plassen. Miljø.	B	Husmannsplass			3

## 88 Raunholm søre

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Mur av stølahus	Middels						10
1	Husmannsplass		På oppsida av vegen, nær undergang.					12
1	Mur		Larsaklubben.					13
1	Naust		Larsaklubben. Gamal mur, nytt naust.			1800, 4.kv.	174209219	11
3	Naust	God	Restaurert.			1884		16
3	Bustadhus	God				1800, 4.kv.	174209413	14
12	Eldhus	God	Står i steingard mot utmark.			1800, 4.kv.	174213305	15
15	Bustadhus	God	Påbygd.			1850		7
15	Eldhusmur	Middels	I SEFRAK står dette som 88/1.			1800, 4.kv.	174209251	9
16	Bustadhus		Restaurert 1995. Eldste del 200 år!			1800,4.kv.	174209359	18
88/3	Naust		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800	174209375	16

## 89 Eide

Bnr	Type	Tilstand	Kommentar/byggeskikk	Grad.	Kulturell verdi	Datering	Byggnr.	Kartnr.
1	Støls husmur	god	Typisk stølahus i steingarden. Enkeltobjekt.	B	Stølsmiljø	1920		1
1	Våningshus					1935		
1	Skytje	Gamal	Lafteverk.			1800-talet	174209553	
2,6	Bustahus	middels/bra	Bruket fråflytta i 1960. Miljø.	B	Kystgardmiljø	før 1887		2
2,6	Båtstø	bra	Berre murar.	B	Kystgardmiljø			
3	Løemur	Middels/bra	Bruket fråflytta i 1960.	B	Kystgardmiljø	før 1887		3
3	Bustahus	God	Lafteverk.	B	Gardsmiljø	1909	174209618	4
3	Løebygning			B	Gardsmiljø	1909		5
4	Løe	God	Grind- eller stavkonstruksjon.	B		1700, 4.kv.	174209715	
4	Gammal geitehus		Grind- eller stavkonstruksjon.	B	Uthusmur	1700	174213291	9?
5	Støls husmur	Bra		C	Miljø			10
5	Kvernhus, Eide		Eirik Eide har tatt vare på og flytta kvernehuset.	A		1800	174213313	
11	Hageplass/husmannsplass		Bare murane står att. Enkelt.	B	Husmannsplass	1862		7
35	Bustahus	God	Fasaden endra. Enkelt.	D		1915?		6
38	Husmannsplass. "Nakkjen".		Berre murane att. Enkelt.	B	Husmannsplass	1900		8
	Naust, Eide		Mur av naturstein, fuga eller tørr.			1800		